

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013-07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Viešbučio pastatų komplekso virtuvės-skalbyklos pastatas (šiaurės pastatas)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28028
3. Adresas Aušros Vartų g. 29
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 1 a. su pastoge (XX a. II p. prie šiaurinio fasado buvo pristatytas ir iki 1976 m. nugriautas priestatas; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuotų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė bloga); sienų angos, nišos – stačiakampės langų angos (dalis angų Š, R ir P fasaduose užmūryta ar pakeista; būklė bloga); stačiakampė durų anga P fasade (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – lizenos, formuojančios stačiakampės fasadų nišas (būklė patenkinama); fasadų tinko tipas (būklė bloga); V ir R fasadų skydų apkalimo medinėmis lentomis tipas (būklė bloga); konstrukcijos – pamatai (netyrinėti); plytų mūro sienos (būklė avarinė); stogo konstrukcija (netyrinėta); perdanga (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalis langų pakeista; būklė bloga);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto, stovi kieme. Visi pastato fasadai tinkuoti, vietomis tinkas nutrupėjęs, pastato mūras turi įtrulimų. Fasaduose langai pakeisti, plastikiniai. Kaminių tinkas nutrupėjęs, vieno kamino galvutės plytos nubyrėjusios. Pastato frontonai apkalti medinėmis lentomis, stogo danga – šiferis(F1-7)

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 7 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7