

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 08 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinė
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27317
3. Adresas Aušros Vartų g. 7B
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, dviejų tarpinių su 2 a. priestatu su pastoge Š fasade (būklė gera); stogo forma – keturšlaitė (būklė gera); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – kaltinis metalo ornamentuotas kryžius (būklė gera);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – Š, R, P ir V sienų angos, nišos su segmentinėmis, pusiauapskritiminėmis, pleištinėmis sraptomis (būklė gera); Š, R ir P fasadų apskritiminės angos, nišos su tinko apvadais (būklė gera); priestato angos, nišos su segmentinėmis sraptomis, apskritiminės ir stačiakampės angos (būklė gera);

fasadų apdaila ir puošyba – Š, R, P, V fasadų plytų mūro karnizas su modiljonais (būklė gera); R, P, V fasadų plytų mūro traukos virš apatinių angų bei Š, R, P, V fasadų po apskritiminėmis angomis (būklė gera); Š, R, P, V fasadų ir priestato R fasado tinkas (būklė patenkinama);

konstrukcijos – akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); pirmame tarpinyje akmenų ir plytų mūro sienos, antrame tarpinyje plytų mūro sienos, (būklė gera); priestato I a. patalpų plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė bloga); stogo konstrukcija (netyrinėta);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Varpinės viršutinėje dalyje yra atviros angos(F01-03), fasadai yra tinkuoti, daugelyje vietų tinkas nutrūpėjęs. Cokolis suskilinėjęs, tinkas nutrūpėjęs(F04-06). Varpinės aplinka grįsta betoninėmis trinkelėmis. Stogo danga – keraminės čerpės(F07).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 7nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-08

(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7