

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio pietų vartai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27320
3. Adresas Aušros Vartų g. 7
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 2 a. su pastoge bei 1 a. priestatu V fasade (P fasado siena paaukštinta XX a. 10 d-metyje; priestatas statytas XIX a. II p. – XX a. pr.; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė, priestato vienišlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – čerpių dangos tipas (būklė gera);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – P fasado ir priestato P fasado angos su pleištinėmis sraptomis (būklė gera); tarpuvartės karpyta arkinė anga (būklė gera);

fasadų apdaila ir puošyba – P ir Š fasadų, priestato P fasado plytų mūro profiliuoti karnizai (būklė patenkinama); Š fasado viršutinio tarpsnio karpyto kontūro lipdybinis kartušas (būklė gera); fasadų tinkas, Š fasado tinkas su polichromijos dekoru (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); tarpuvartės angos plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – P fasado II a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo į 6 segmentų tipas (būklė gera);

lubų, sienų, kolonų apdaila – tarpuvartės, II a. patalpos lubų, sienų tinkas (netyrinėta);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų. Šiauriniame fasade atidengta buvusi fasado puošyba(F01). Pietiniame fasade įrengtos metalinės varčios(F02-03). Vartų angokraščiuose apsilupe dažai, cokolis paveiktas drėgmės(F04-05). Pravažiavimas gristas betoninėmis trinkelėmis, pakraščiai lauko rieduliais(F06). Perdanga – cilindrinis skliautas(F07). Pravažiavime apsilupe sienų dažai(F08). Šiaurinis fasadas nedažytas(F09). Angokraščiuose aptrupėjęs tinkas(F10). Antrame aukšte yra du langai (nekeisti) (F11). Stogo danga – keraminės čerpės, karnizo tinkas nutrupėjęs(F12)

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 12 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-08

(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12