

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 09 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio šiaurės vartai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27319
3. Adresas Aušros Vartų g. 7
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 2 a. su pastoge (būklė gera); stogo forma – šlaitinė (būklė gera); kiti stogo elementai – Š fasado frontono metalo ornamentuoto kryžiaus tipas (būklė gera);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – P fasado karpyta arkinė tarpuvartės anga su raktu (būklė gera); P, R ir V fasadų stačiakampės langų ir durų angos (būklė gera); tarpuvartės R ir V sienų nišos su segmentinėmis sraptomis (būklė gera);

Š fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – Š fasado plytų mūro frontonas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – P ir R fasadų plytų mūro karnizai (būklė gera); P, R ir V fasadų tinkas (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė gera); tarpuvartės angos plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); II a. medinis perdenginys (netyrinėta); medinė stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – Š fasado viršutinio tarpsnio azūrinė metalo tvorelė (būklė gera);

patalpų architektūrinės detalės – tarpuvartės angos plytų mūro piliastrai (būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – tarpuvartės, II a. vidaus patalpų lubų, sienų tinkas (netyrinėta);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų su pastoge. Pagrindinis fasadas (šiaurinis) orientuotas į Aušros Vartų gatvę(F01). Vartų angos kraštai ir tarpuvartės sienų cokolis paveikti drėgmės, tinkas aptrupėjęs(F02-06). Vartų pravažiavimo danga betoninių trinkelų su riedulių pakraščiais(F07). Vartų perdanga cilindrinis kryžminis skliautas(F08). Vartų pietiniame fasade yra vienas langas (antrame aukšte), fasado dažai vietomis nusilupę, ties lietvamzdžio prijungimu nutrupėjęs tinkas(F09-10). Vartų danga – skarda.

**PRIDEDAMA:**

9. Fotofiksacija 2013 m. 11 nuotraukų \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-08

(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11