

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-07 ____ Nr. ____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas* _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ *27433* _____
3. Adresas _____ *Bernardinų g. 3* _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ *valstybės saugomas* _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas *Pastato tūris, stogų forma, dangos medžiagiškumas, aukštų išplanavimas, sienų angos, fasadų architektūros tūrinės detalės, konstrukcijos, vidaus dekoras, žemės ir jos paviršiaus elementai.*

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas prie gatvės yra dviejų aukštų, fasadas tinkuotas, pirmas aukštas rustuotas(F1, F2). Centrinėje dalyje yra pravažiavimas į kiemą, su senomis įėjimo durimis abipus pravažiavimo(F3, F11, F12). Gatvės fasado kairėje pirmo aukšto pusėje 4 langai pakeisti, plastikiniai, kiti nekeisti. Ant stogo, į gatvės pusę, yra penki tūriniai stoglangiai vienslaičiais stogeliais. Pravažiavimo perdanga kryžminis cilindrinis skliautas(F4-8), danga – lauko rieduliai(F6). Kiemo fasadas netinkuotas, trijų aukštų(F13), pirmo a. dešinėje 5 pakeisti (plastikiniai) langai(F14), 3 aukšto dešinėje yra 3 pakeisti(mediniai) langai(F18). Kieme, abipus pravažiavimo įrengti apsauginiai akmenys ir metalinės apsaugos(F15, F16, F17).*

Kairio kiemo korpuso fasadas netinkuotas, dviejų aukštų, su cokoliniu aukštu, kurio visi langai su ritininėmis apsauginėmis žaliuzėmis. Antrame fasado aukšte yra penki nekeisti langai, visi kiti šio korpuso langai pakeisti. Ant stogo įrengti 6 tūriniai stoglangiai su dvišlaičiais stogeliais(F33, F34).

Galinis kiemo korpusas (F28, F29, 30) yra dviejų aukštų, netinkuotas. Pirmame aukšte langai pakeisti (mediniai), naujai įrengtos grotelės ant terasos virš įėjimo į cok. aukštą(F 31, F32), antrame aukšte langai nekeisti. Šio korpuso dešiniame kampe, antrame aukšte įrengtas balkonas su medine perdanga(F27). Po šiuo balkonu yra seni vartai(F26). Vakarinėje galinio korpuso dalyje langai nauji, mediniai. Ant stogo įrengti du vienslaičiai tūriniai stoglangiai ir vienas dvišlaitis(F24, F25).

Dešinys (vakarinis) kiemo korpusas yra dviejų aukštų(F20), fasadas tinkuotas, pirmas aukštas rustuotas(F19, F 21). Pirmame aukšte trys langai plastikiniai, antrame aukšte trys nauji mediniai langai. Ant stogo yra įrengti keturi dvišlaičiai tūriniai stoglangiai. Šio korpuso stogo danga pakeista 2011 metais(F22, F23). Visų kitų korpusų stogo danga keraminės čerpės. Gatvės korpuso dalis stogo dangos yra skarda(F35).

Kiemo danga – lauko rieduliai su betono trinkelėmis išklotais takais(F36). Kieme auga du medžiai(F34). Kieme lietaus vanduo nevestas į lietaus kanalizaciją.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010-2011 m. 37 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2011-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F35



F34



F36



F37