

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. L. opacinskių rū mais tvora su vartais
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 24969
3. Adresas Bernardinų g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – kiemą iš V, iš Šiltadaržio g. pusės, ribojanti tvora, jungianti oficiną su ūkiniu pastatu, ir įvažiavimo į kiemą vartai Bernardinų g., įkomponuoti tarp rūmų ir oficinų; stogo forma – vartų – keturšlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – vartų – skardos lakštų dangos tipas, tvoros – molio čerpių dangos tipas; kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro kelių tarpusnių, PV pusėje nišomis suskaidytas, vartų parapetas, dekoruotas vazomis;

sienu angos, nišos – segmentinių saramų nišos tvoros R pusėje (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – vartų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – tikuoto plytų mūro iškyša tvoros Š dalies R pusėje (būklė patenkinama); apdaila ir puošyba – tvoros tinko tipas (būklė patenkinama, bloga);

konstrukcijos – pamatas su vartų tikuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); molio plytų mūro sienos (vartų būklė gera, tvoros - patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Tvora stovi tarp ūkinio pastato ir oficinų palei Šiltadaržio gatvę(F06). Kiemo pusėje tvoros fasade yra arkinės nišos. Kieme tvora tinkuota, dalinai tinkas nutrupėjęs(F07-08). Tvora dengta keraminėmis čerpėmis. Vartai į kiemą yra tarp oficinų ir rūmų(F01-02). Vartai tinkuoti su medinėmis varčiomis(F03-04). Ietaus vanduo nuo vartų karnizo nuvestas ant šalgatvio dangos(F05).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4




F5



F6



F7



F8