

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-03 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas pastatų komplekso šiaurės rytų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26991
3. Adresas Didžioji g. 19/Stiklių g. 2
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

tūrinė erdvinė kompozicija – netaisyklingo daugiakampio formos plano, 2–3 aukštų, su rūsiu ir pastoge; pastatas PR fasadu šliejasi prie Pietryčių pastato, ŠV fasado dalimi jungiasi su Šiaurės pastatu; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – ŠR ir PV fasadų langų ir durų, R fasado II a. langų stačiakampės angos (būklė gera); I a. vidaus patalpų angos su segmentinėmis ir pusapskritėmis saramomis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma;

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (cokolio būklė gera); tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); I a. patalpos Nr. 4 tinkuotas plytų mūro kryžminis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos; medinės gegninės-rėminės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama); funkcinė įranga - laiptinės teraciniai laiptai su metaliniu ornamentuotu turėklų ir mediniu porankiu (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai ; laiptų aikštelės metaliniai ornamentuoti turėklai (būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksniš (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų į Stiklių gatvės pusę(F01-02) ir trijų aukštų į kiemą(F10). Stiklių gatvės fasade pirmo aukšto komercinių patalpų langai pakeisti restauracijos metu. Antro aukšto langai nekeisti. Stoge įrengti įtraukti stoglangiai(F01). Prie gatvės cokolis pažeistas drėgmės, aptrupėjęs(F03-07), karnizas ir fasadas vietomis aptrupėjęs(F08-09). Kiemo fasade pirmo aukšto langai su langinėmis nekeisti(F15). Įrengta prieduobė su g/b aptrupėjusiais laiptais į rūsi(F14). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti, išskyrus keturis langus(F12), esančius prie pietryčių namo. Trečiame aukšte langai be dalinimų(F10). Prie fasado pritvirtintas ventiliacijos vamzdis(F11). Kiemo fasade yra po vieną g/b balkoną antrame ir trečiame aukštuose(F10, F16). Fasado tinkas vietomis aptrupėjęs(F13). Gatvėje lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F05) ir ant šaligatvio dangos(F06-07).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 16 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-03  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16