

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-05 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Statinių komplekso, vad. Franko namais rytų korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10357
3. Adresas Didžioji g. 1
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**
tūris – pusiau atviras, L raidės plano, kurį sudaro dvi 3 a. R ir Š pastato dalys su pastoge ir rūsiu (būklė gera); stogo forma – R dalies dvišlaitė, Š dalies trišlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės langų, durų angos, ŠR fasado nišos; R korpuso įvažiavimo į kiemą arkinė anga; arkinės su pusapskritimėmis, segmentinėmis sraamomis rūsio, I a. vidaus angos, nišos, rūsio plytų mūro arkada;
fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus stoglangius, R fasado vartų varčias, cokolio apdailą granitinėmis plokštėmis R ir ŠR fasaduose; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasado portalas (renesanso laikotarpiu II a. lygyje buvo įrengta arkada; būklė gera); ŠV fasado prieangio vieta; fasadų apdaila ir puošyba – tinkas (būklė gera); ŠR fasado I a. plytų mūro sraamos, jų liekanos (būklė gera);
konstrukcijos – akmenų mūro pamatas, plytų mūro cokolis (netyrinėta; cokolis apdengtas dekoratyvinėmis granitinėmis plokštėmis R ir ŠR fasaduose); rūsio plytų mūro cilindriniai su liunetėmis bei I a. plytų mūro cilindriniai, kryžminiai su liunetėmis, tinkuoti skliautai (patekta tik į dalį patalpu); rūsio plytų mūro ir akmens, 1-3 a. plytų mūro sienos (būklė gera); įvažiavimo į kiemą plytų mūro kryžminiai skliautai su liunetėmis, tinkuoti; plytų mūro sienos (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (išskyrus R ir ŠR fasadų I a. langus); vidaus patalpų tinkas;
vidaus dekoras – tinkas su XIX a. pab. polichrominiu dekoru II a. patalpose Nr. 35, 36, 38, III a. patalpose Nr. 6, 7, 8 (būklė gera);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksniš (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);
želdynai ir želdiniai – pavieniai lapuočiai medžiai statinių komplekso kieme;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda(F01). Pastate įsikūrusi Prancūzijos respublikos ambasada. Visi fasadai tinkuoti, tik šiauriniame fasade atidengta dalis seno mūro(F02-04). Stogo danga keraminės čerpės, ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai. Pravažiavimo į kiemą(F06) vietoje įrengtas vestibulis. Pravažiavimo perdanga kryžminiai skliautai su liunetėmis(F07-08). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F09-10).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 10 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F9



F10



F8