

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP, UR1);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Karmelitų gatvę(F1). Fasadas nudažytas skirtingomis spalvomis(F1-4). Fasado šiaurinėje dalyje atidengtas buvusio pastato frontonas(F3). Fasade daugelis langų pakeisti(F1-6). Cokolis vietomis ištrupėjęs(F7). Įvažiavimas į kiemą aprėmintas portalu(F8) su medinėmis varčiomis(F9-10). Pravažiavimo danga – betoninės plytelės(F11), perdanga – skliautas(F12). Portalo kraštai apdaužyti(F13). Pravažiavimo sienų tinkas suskilinėjęs ir atrupėjęs, sienos išteptos dažais(F14-15). Kiemo fasaduose daugelis langų pakeista(F16-18). Kiemo fasado šiaurinėje dalyje atidengtas buvusio namo frontonas(F19). Pastato stogo danga – keraminės čerpės, ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F6, F20-21). Kiemo danga – betoninės plytelės ir veja(F22). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio ir kiemo dangų(F23-24).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija _____ 2013 m. _____ 24 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2013-07 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24