

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-11 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 95
3. Adresas Karmelity g. 4
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – sudėtinis, sudarytas iš tarpusavyje sujungtų dviejų korpusų: ŠR korpusas kompaktinis, netaisyklingos „U“ raidės formos plano su vidiniu kiemu, 2 a. su pastoge, rūšiais Š, V kampuose; PV korpusas kompaktinis, netaisyklingos „U“ raidės formos plano su vidiniu kiemu, 2 a. su pastoge ir rūšiu ŠR kampe (po 1962 m. rekonstrukcijos nugriauta ŠR korpuso PR pastato dalis, pakeistas ŠR korpuso ŠR dalies tūris); stogo forma – vienšlaitė, PV korpuso ŠV dalies – dvišlaitė (XXI a. pr. PV korpuso įrengti tūriniai stoglangiai; būklė gera); stogo dangos medžiaga - molio čerpių dangos tipas (ŠR korpuso ŠV dalies stogo danga pakeista į skardos lakštus; būklė patenkinama); kiti stogo elementai – PV korpuso tinkuoto plytų mūro su karnizais ir traukėmis dūmtraukių tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – ŠR, PV korpusu segmentinių sparamų rūšio angos (būklė gera); ŠR korpuso segmentinės sparamos įvažiavimo į kiemą anga (ŠV fasade-stačiakampė; būklė gera); ŠR korpuso PR fasado segmentinės sparamos lango niša (būklė gera); ŠR korpuso įvažiavimo į kiemą angos stačiakampė lango niša (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - ŠV fasado architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus I a. lango angas; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - PV korpuso II a. medinės atviros kiemo galerijos tipas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – ŠR korpuso kiemo fasadų tinkuoti plytų mūro profiliuoti karnizai (būklė patenkinama); fasadų tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (sienose pasitaiko pavienių akmenų, ŠR korpuso PR fasade eksponuojami nugriautos pastato dalies kapitalinių sienų fragmentai; būklė gera); stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta); PV korpuso rūšio plytų mūro skliautai (būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - ŠV fasado I, II a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalies langų medžiagiškumas pakeistas; būklė patenkinama); ŠR korpuso ŠV fasado medinių dviverių dvisluoksnių, iš išorės apkaltų „eglute“, vartų su metaliniais apkaustais tipas (būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritorija);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP, UR1)

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas susideda iš dviejų korpusų. Šiaurės rytu korpusas yra tarp Arklių g. Ir Karmelity gatvės. Karmelity g. fasadas yra dviejų aukštų(F01-02). Kai kurie langai yra pakeisti(F01-05). Pirmame aukšte fasado dažai yra apsilupe(F03-04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją. Fasade yra pravažiavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F06). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F07), perdanga cilindrinis skliautas(F08). Kieme virš pravažiavimo yra dengtas medinis balkonas(F09). Virš jo mansardiniame aukšte įrengti ištiniai langai. Korpuso pietiniame fasade visi langai pakeisti, fasado dažai apsilupe(F10).Korpuso fasade prie Arklių gatvės langų nėra(F11), yra tik pravažiavimo į kiemą vartai su medinėmis varčiomis(F13, F18). Fasado dažai apsilupe(F12). Kiemo fasaduose daugelis langų pakeista(F14-17). Kiemo šiaurės vakarinėje dalyje yra praėjimas į gretimą kiemą, jo danga betoninės plytelės(F19), plokščia perdanga(F20). Kieme lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F21-22). Kiemo danga betoninės plytelės(F23). Stogo danga keraminės čerpės.
Pietvakarinis korpusas yra dviejų aukštų su mansarda. Karmelity gatvės fasade dalis langų pakeista, fasado ir karnizo dažai apsilupe(F24). Pietvakariniame fasade dalis langų pakeista, fasadas tvarkingas(F25-27). Fasade yra prėjimo į kiemą anga su metaliniais varteliais(F28). Prėjimo danga betoninė(F29), plokščia perdanga(F30). Arklių gatvės fasade visi langai pakeisti, fasadas tvarkingas(F31). Korpuso kieme antrame aukšte yra ratu kiemą apeinantis medinis balkonas(F32-37, F39). Ant pastato dalies, esančios prie Karmelity gatvės, kieme ant stogo įrengti trys tūriniai stoglangiai(F33-34). Kiemo fasaduose daugelis langų pakeista. Stogo danga keraminės čerpės, kaminai tinkuoti, vienas netinkuotas(F36). Lietaus vanduo kieme nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F38). Kiemo danga betoninės trinkelės(F40).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija _____ 2012 m. _____ 40 nuotraukų _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2012-11 _____
 (metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

_____ Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39



F40