

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)  
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-11 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas kompleksą sudarantis objektas (rytų namas)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27446
3. Adresas Literatų g. 9
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas  
Pastatų tūris, aukštingumas, stogų forma, konstrukcijos, fasadai, kapitalinių sienų tinklas, langai ir vidaus durys, polichrominis ir architektūrinis dekoras, apdaila, rūšiai, medžiagiškumas.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų. Pagrindiniu (šiauriniu) fasadu orientuotas į Literatų gatvę ir Volano gatvės galą(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos (restoranas). Langai su medinėmis langinėmis(F02-03), nekeisti. Antrame aukšte langai pakeisti(F04-05). Pirmame aukšte (kairėje nuo pravažiavimo) langai nekeisti(F06). Pastate yra pravažiavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F07). Virš pravažiavimo antrame aukšte yra medinis balkonas ant metalinių kronšteinų(F08). Pravažiavimo danga betoninė(F09), perdanga – cilindrinis skliautas(F10). Gatvės korpuso kiemo pietinio fasado dažai apsilupe(F11-12), langai pakeisti. Dalis fasado apkabinėta inžinerinėmis konstrukcijomis(F13-14). Šiaurine dalimi prijungtas prie gatvės korpuso yra dviejų aukštų korpusas. Vakarinis jo fasadas sutvarkytas(F15), pietinis fasadas be langų(F16), rytinio fasado dalis pirmo aukšto pertinkuota(F17), kita fasado dalis pirmame aukšte ir antras aukštas apsilupez(F17-18). Kiemo korpuso pietinis fasadas didesnėje dalyje pertinkuotas, bet nedažytas(F19-20). Daugelis langų fasade pakeista. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. Pastatų stogai dengti keraminėmis čerpėmis. Lietaus vanduo nuo stogų nuvedamas į lietaus kanalizaciją ir ant kiemo dangos(F21-25). Kiemai dalinai grįsti lauko rieduliais(F26-27), viename kieme dalinai įrengtos vejos su dekoratyviniais augalais(F28).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija \_\_\_\_\_ 28 nuotraukos \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data \_\_\_\_\_ 2012-11  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F17



F18



F16



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28