

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-10 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 34363
3. Adresas Šv. Mykolo g. 6, Vilnius (šiaurinis korpusas)
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 3 aukštų su pastoge; stogo forma – trišlaitė; dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – molio plytų dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama);
apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė gera); tinkuoto plytų mūro stačiakampio profilio trauka PR fasade (būklė gera); tinko tipas (būklė patenkinama, bloga);
konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas); molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis (16073, UIP, URI).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Trijų aukštų pastatas yra kiemo gilumoje, šiaurinėje pusėje. Fasada tinkuoti(F1, F2, F8). Fasado tinkas aptrupėjęs, pažeistas drėgmės(F3, F4). Pietinio fasado pirmame aukšte langai pakeisti – plastikiniai(F4). Antrame ir trečiame aukštuose fasado centre yra g/b balkonai su metaliniais turėklais(F5). Antrame aukšte langai ir balkono durys pakeisti – plastikiniai. Trečiame aukšte balkono durys ir kairys langas pakeisti – plastikiniai, dešinys langas nekeistas(F5, F6). Rytiniame fasade pirmame aukšte yra vienas langas(plastikinis)(F10). Antrame aukšte vienas langas nekeistas, kiti du nauji – plastikiniai(F9). Trečiame aukšte visi trys langai pakeisti – plastikiniai. Stogo danga – keraminės čerpės(F8). Kaminai molio plytų, netinkuoti. Lietaus vanduo nevedamas į kiemus(F7, F8). Kiemo danga – lauko rieduliai(F7).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010- 2011 m. 10 nuotraukų
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05 - 2011-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktas formos asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10