

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiėsčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27437
3. Adresas Pilies g. 18, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Autentiški: pastato tūris, neskaitant naujai atsiradusių tūrinių stoglangių, stogo forma, istoriškai susiklosčiusi gatvės ir kiemo fasadų architektūrinė išraiška, kapitalinių sienų planinė struktūra, išlikęs gotikinis mūras, rūsijų cilindriniai skliautiniai perdenginiai, gotikinių rūsijų nišos, medžiagos.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas(F1-4) tinkuotas. Ia. vitrininiai langai ir durys. Ila. langai pakeisti, mediniai. IIIa. langai pakeisti, mediniai. Pietinės namo dalies fasade yra įvažiavimas su mediniais vartais(F5). Antrame ir trečiame aukštuose yra balkonai. Ketvirtame (mansardiniame) aukšte yra nedidelė terasa. Šv. Mykolo gatvės fasade(F6) Ia. langas su langinėmis(F7), nekeistas, vienos senos durys(F8), mažą kiemelį atitverianti tvora su metaliniais vartais(F9, F10). Ila. langai pakeisti, mediniai. Ant stogo įrengti penki nauji tūriniai stoglangiai(F11, F22). Stogo danga – keraminės čerpės. Iš šv. Mykolo g., pro metalinius vartus(F12, F13), patenkama į mažą kiemelį, grįstą dalinai lauko rieduliais(F14-16). Kiemelyje yra naujos galerijos ir laiptai į butus. Dalis galerijos yra medinė, dalis g/b, paremta ant mūrinės kolonos ir mūrinio priestatėlio. Laiptų konstrukcija metalinė su medinėm pakopom(F17-21). Mažesnio korpuso (šv. Mykolo g.) Ia. yra dvejų durų angos iš kiemelio(F14). Šiame korpuse langai pakeisti, mediniai. Stogo danga keraminės čerpės. Stoge įrengti du plokštuminiai stoglangiai. Lietvamzdžiais vanduo bėga į gatvę. Lietvamzdis Pilies ir šv. Mykolo g. kampe sulaužytas, nėra apatinės dalies(F23).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 26 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26