

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatų komplekso(670) pietų korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27291
3. Adresas Pilies g. 22
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – sudėtinis iš kelių įvairaus aukštingumo statinių (iš dalies pakitęs); stogas – pastato vienslāitis, rytinio priestato dvišlāitis (būklė patenkinama); stogo konstrukcija - konstrukcijos tipas - medinė gegninė (patenkinamos būklės); dangos medžiaga – dangos tipas čerpių (patenkinamos būklės); kiti stogo elementai – ugniasienės ir frontonai (geros būklės); dūmtraukiai (patenkinamos būklės);

aukštų išplanavimas – mišrus (dalinai pakitęs); kapitalinės sienos – mūrinių sienų ir atitvarų tinklas suformuotas iki XX a. vid. (dalinai pakitęs; būklė patenkinama); mūrinių kolonos, –(iš dalies pakitęs); nišos (iš dalies pakitęs);

fasadų kompozicija – fasadai plokštuminiai decentralizuoti su ritmiškai išdėstytomis angomis (iš dalies pakitęs, būklė gera), kiemo priestato kontraforsas (restauruoti, būklė gera); stogo karnizai (restauruoti, būklė gera); I aukšto langų sandriakai (restauruoti, būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinkas (restauruoti, būklė gera), kitos fasadų funkcinės detalės – langų ir durų angos (būklė gera);

konstrukcijos – perdenginiai I aukšto ir rūsių patalpų cilindriniai skliautai su lunetėmis, kitų patalpų - mediniai sijiniai (būklė nenustatyta); funkcinė įranga – vidaus laiptai (netyrinėti); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų skaidymas;

patalpų architektūrinės detalės – segmentinės nišų sraimos (būklė nenustatyta); rūsio ir I aukšto kolonos –(būklė gera); sienų – tinkas su polichrominiu dekoru I, II ir III a. patalpų; karnizai;

interjeras – I, II ir III a. patalpų visumos sprendiniai (būklė įvairi);

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji, visuomeninė;

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1776 m. buvusiam kolegijos rektoriam būte gyveno universiteto rektorius (1826–1831), med. daktaras Vaclovas Pelikanas (1790–1873).

•1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – takų tinklas (atkurtas pagal kiemo sutvarkymo projektą; 2006; būklė gera; TRP; FF Nr. 19, 20, 21, 22, 29, 31; priedas 5);

•1.3.6. želdynai ir želdiniai – kiemo cent. dal. pavieniai medžiai (2006; būklė patenkinama; FF Nr. 20, 21, 22, 29, 30, 31);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – Vilniaus senamiesčio – Kultūros paminklo (UIP) – teritorija; Senamiesčio 38 kvartalo užstatymo, reljefo, suplanavimo autentiškumas (dalinai pakitęs);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų- trijų aukštų su mansarda(F01-03). Astate įsikūręs viešbutis. Fasadai sutvarkyti, tinkuoti. Langai pakeisti(F05), kiti su dekoratyvinėmis grotelėmis(F06). Stogo danga sutvarkyta, keraminių čerpių. Ant stogo įrengti tūriniai ir

plokštuminiai stoglangiai(F07). Rytinėje dalyje prie pastato pristatytas vieno aukšto statinys su dvišlaičiu stogu(F04). Rytinis fasadas išteptas dažais(F08). Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas į lietaus kanalizaciją(F09-10) ir ant kiemo dangos(F11).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 11 nuotraukų

10. Kiti dokumentai lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11