

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-06 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 675
3. Adresas Pilies g. 38, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Autentiški: tūris, plano konfigūracija, vidaus kapitalinių sienų išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, skliautiniai perdengimai, mediniai perdengimai, stogo konstrukcija), medžiagos, stalių gaminiai, koklių krosnis, atidengtas ir neatidengtas polichrominis dekoras.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pastatas yra ilgas, siauras, susidedantis iš kelių korpusų. Pagrindinis Pilies g. gatvės dviejų aukštų korpuso fasadas(F1) tinkuotas, II aukštas su dekoru elementais. Ia. langai, abipus pravažiavimo, vitrininiai, ištisinio stiklo su mediniais apvadais. I aukšte veikia suvenyrų parduotuvės. Antrame aukšte langai nekeisti(F6). Pravažiavimo į kiemą perdanga – cilindrinis skliautas(F5), danga – lauko rieduliai su betoninių plytelių juosta viduryje(F11). Pravažiavime yra metaliniai ažūriniai vartai(F4). Šio korpuso kiemo fasade yra du lanagi virš pravažiavimo. Jie pakeisti., imituojantys esamų langų dalinimą(F2, F3). Šiauriniame ir pietiniame kiemo korpusuose langai pakeisti, mediniai(F7, F8). Viduryje šių korpusų yra antrus aukštus jungianti čerpėmis dengta segmentinė arka(F3). Šio vakarinio kiemo danga – lauko rieduliai su betoninių plytelių juosta viduryje(F13). Pro kiemo rytinėje dalyje esančią pravažiavimo angą(F21) patenkama į kitą, rytinį kiemą, kurio danga – lauko rieduliai ir betoninės trinkelės(F19). Šio pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F12), danga – lauko rieduliai(F14). Šio kiemo šiaurinėje ir rytinėje dalyje stovintis dviejų aukštų su mansarda korpusas tinkuotas(F16, F17). Beveik visi šių korpusų langai (išskyrus 2 langus šiaurinio korpuso Ia.(F22). Rytinio korpuso pietinis fasadas netinkuotas(F18). Ant šių korpusų stogu įrengti tūriniai stoglangiai(F17, F22). Šio korpuso stogo danga – skardinė čerpių imitacija(F23). Rytinį kiemą nuo gretimo kiemo skiria mūrinė tvora su metaliniais vartais(F16). Visų pastatų(išskyrus rytinį korpusą, esantį rytiniame kieme) stogo danga – keraminės čerpės, lietvamzdžiai suvesti lietaus vandens surinkimo kanalizacija.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 23 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23