

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04- Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 651 (namas 26646, tvora su vartais 26647)
3. Adresas Pilies g. 9 / Skapo g. 12, Vilnius
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
Namas: tūris, autentiška sienų planinė struktūra, autentiški skliautiniai ir medinės konstrukcijos perdenginiai, autentiškos konstrukcijos, jų medžiagų tipai, fasadų architektūriniai sprendiniai, fasadų dekoro elementai, restauruota ir atidengta sienų ir lubų polichromija. Tvora su vartais: tūris, tvoros planinė konfigūracija, architektūriniai sprendiniai.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Gatvės korpuso fasadas(F1-3): Ia. langai nauji vitrininiai, pakopos prie durų naujos akmeninės; IIa. langai nekeisti mediniai, tradicinio skaidymo. Stogas dengtas molio čerpėmis. Lietaus vandens nuvedimo stovai sukanalizuoti, tvarkingi. Kiemo fasade yra metaliniai laiptai į antrą aukštą(F4). Stogo danga keraminės čerpės, dalis stogo dangos yra skarda, įrengti plokštuminiai stoglangiai, kaminas netinkuotas, galvutė neapskardinta(F5). Šiaurinis kiemo korpusas(F6-9) atremontuotas. Ugniasienė į Pilies g. 7 kiemą netinkuota(F10). Langai nauji mediniai, stogo danga keraminės čerpės, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F11-12) ir vienas tūrinis stoglangis(F23). Kaminai netinkuoti, tvarkingi, galvutės apskardintos. Lietaus vandens nuvedimo stovai sukanalizuoti. Beveik per visą korpuso ilgį padaryta prieduobė(F13). Tvora iš kiemo pusės netinkuota(F14). Vartai tinkuoti, medinės vartų varčios naujos(F15). Kiemo danga lauko akmenys ir plytelės(F16-17). Kieme auga vienas medis, įrengta vieta žemaūgiams dekoratyviniams augalams(F18). Fasadas ir tvora Skapo gatvėje tinkuoti(išpaišyti grafiti)(F19-22).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 30 nuotraukų
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

VSAA vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7




F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30