

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15964
3. Adresas Rūdninkų g. 13
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:** Autentiška pastato erdvinė, kapitalinių sienų planinė struktūra, stogo forma, fasadų architektūrinė išraiška su senųjų angų ritmu, sienų nišos, gotikinis, barokinis ir klasicistinis mūras, rūsių, kitų aukštų patalpų skliautiniai perdengniai, mediniai perdenginiai (reprezentacinėje menėje), rūsių nišos, langeliai, įėjimo angos. Autentiškas medžiagiškumas. Reprezentacinės menės autentiška XVI a. vid. sieninė tapyba.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, sąlyginai susidedantis iš dviejų statinių(F2-3). Pagrindiniu (pietryčių) fasadu orientuotas į Rūdninkų gatvę(F1). Fasade langai pakeisti restauracijos metu, mediniai. Fasado dažai daugelyje vietų apsilupe(F4-5). Fasado centre yra įvažiavimo į kiemą anga su metalinėmis varčiomis(f6). Abipus pravažiavimo stovi apsauginiai vartų akmenys(F7). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės, perdenginys plokščias, betoninis. Pravažiavimo sienų tinkas nutrupėjęs, dažai apsilupe(F11). Kiemo šiaurė vakarų fasadas tinkuotas(F12) su medine galerija antrame aukšte(F12-15). Kiemo pietvakarių fasadas tinkuotas, langai mažose atentiškose angose nekeisti(F16-18). Prie šio fasado yra prieduobė su su įėjimo durimis į rūsi(F19-20). Kiemo gale esančio korpuso fasadai tinkuoti, langai nekeisti.(F21). Korpuso šiaurės vakarų fasade langai yra tikantarme ir trečiame aukštuose(F22). Cokolis paveiktas drėgmės(F22-23). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant gatvės ir kiemo dangų(F25). Pastato stogo danga keraminių čerpių, stoge yrengti plokštuminiai stoglangiai(F26-27). Kiemo danga betoninės trinkelės(F28).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 28 nuotraukos \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28