

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 09 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso Rūdninkų g. pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26200
3. Adresas Rūdninkų g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Pastato tūris, planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendiniai, gotikiniai skliautuoti rūšiai, pirmojo aukšto patalpų kryžminiai skliautai, r. flygelio didžiosios patalpos skliautai su ramstinėmis arkomis, besiremiančiomis į centrinį stulpą.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų trijų aukštų, pagrindiniu (šiaurės vakarų) fasadu orientuotas į Rūdninkų gatvę(F01). Fasade daugelis langų pakeisti. Fasado cokolis vietomis yra aprūpėjęs(F02-04). Fasado centre yra įvažiavimas į kiemą(F05) su medinėmis varčiomis(F06-08). Pravažiavimo danga – betoninės plytelės(F09), perdanga – cilindrinis kryžminis skliautas(F10). Pravažiavimo sienų dažai apsilupę(F11). Kiemo pusėje pravažiavime įrengtos metalinės varčios(F12). Kiemo fasade daugelis langų pakeisti(F13-14). Pirmame aukšte yra kolonados(F15-16). Kai kurių kolonų apačios aprūpėjusios(F17). Ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F18). Stogo danga – keraminės čerpės. Šiauriniame kiemo fligelyje pirmame aukšte dideli langai su geležinėmis grotomis. Antrame aukšte langai pakeisti, ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F19). Pietinio kiemo fligelio langai nekeisti, antrame aukšte per pusę uždengti(F20). Pietinėje fasado dalyje yra mediniai vartai(F21). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant kiemo dangos(F22). Kiemo danga betoninės plytelės, pietinėje kiemo dalyje įrengta veja(F21, F23).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. _____ 23 nuotraukos _____
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2013-09 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23