

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013-07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas* _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1099
3. Adresas _____ *Stiklių g. 12/Žydu g. 2* _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūrinė erdvinė kompozicija – sudėtinio tūrio, kurį sudaro PR ir ŠV korpusai, netaisyklingo daugiakampio plano, 3 aukštų, su pastogėmis, rūšiais ir arka kieme tarp PR korpuso ŠR ir PV fasadų (XVI a. sklypas jau buvo užstatytas, 1645 m. stovėjo du namai, priklausę skirtingiems savininkams. XVII a. II p. abu namai sujungti į vieną. XIX a. II p. ant ŠV korpuso užstatytas trečias aukštas. Įvažiavimas į vidaus kiemą iš Antokolskio g. atstatytas 1975 m. namo rekonstrukcijos-restauracijos metu); stogo forma – daugiašlaitė (netyrinėta); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – ŠV ir PR korpusų visu fasadų langu, ŠV korpuso ŠV ir ŠR fasadų, PR korpuso PR fasado durų ir vartų, ŠV korpuso PR fasado įėjimo į rūšį durų stačiakampės angos; ŠV korpuso ŠV fasado ir PR korpuso PR fasado įvažiavimų į vidaus kiemą, ŠV korpuso ŠR fasado įėjimo į rūšį ir I a. langų, PV fasado durų angos su segmentinėmis saramomis (nustatant angų autentiškumą remtasi 1969 m. apmatavimų brėžiniais Nr. 11-15. ŠV korpuso PV fasado anga užmūryta, paliktas tik viršulangis. Apžiūrėtos ŠV korpuso rūšių ir I a. patalpos bei II a. koridorius; būklė patenkinama); ŠV korpuso rūšių, I a. patalpų praėjimų bei II a. vidaus durų angos su segmentinėmis saramomis (būklė gera); sienų nišos - ŠV korpuso ŠR fasado II a. stačiakampė niša (būklė gera); ŠV korpuso rūšių patalpų nišos su segmentinėmis saramomis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus I a. langų ir durų angas, kurių autentiškumui nustatyti nėra pakankamai duomenų, pakeistus langus, ŠR fasado stoglangius, ŠV korpuso PR fasado II-III a. galerijas su įėjimais); fasadų architektūros tūrinės detalės - PR korpuso PR fasado mūrinio portalo tipas (būklė gera); plytų mūro arka su segmentine sarama, jungianti PR korpuso ŠR ir PV fasadus (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūšių plytų mūro sienos, I-III a. tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); rūšių plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); I a. patalpų tinkuoti plytų mūro cilindriniai ir cilindriniai su liunetėmis skliautai (būklė gera); I a. patalpų tinkuoti plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); II-III a. perdangos (netyrinėta); įvažiavimų į vidaus kiemą angų plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); ŠV korpuso ŠV fasado I a. medinės įsprūdinės langinės, 1975 m. iššaptos liaudies meistrės M. Bičiūnienės (1910-2009 m.) (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnius (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, stovi keturių gatvių sankirtoje. Visi fasadai yra tinkuoti. Stiklių g. fasade(F1) visi langai pakeisti(F4). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos. Visuose fasaduose pirmo aukšto langai su medinėmis langinėmis(F5, 6, 9, 10, 11, 12). Kitų gatvių fasaduose visi langai antrame ir trečiame aukštuose pakeisti(F3, 4, 7, 8). Pastato cokolis daugelyje vietų paveiktas drėgmės ir drusku, aprupėjęs(F13-15). Antakolskio g. fasade virš pirmo aukšto langų tinkas įtrūkęs, dažai atšokę(F16). Gatvių fasaduose lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvio dangos(F17-18). Pastatas turi du įvažiavimo vartus į kiemą. Vienas įvažiavimas yra iš Žydų gatvės su medinėmis varčiomis(F19-20). Įvažiavimo danga betoninės plytelės(F21), perdanga – cilindrinis skliautas(F22), skliauto dažai apsilupe. Kitas įvažiavimas yra iš Antakolskio gatvės, su medinėmis varčiomis(F23). Kiemo šiaurės vakarų fasade yra medinės galerijos antrame ir trečiame aukštuose(F25-28). Kiemo fasadai tinkuoti, dažai daug kur apsilupe(F29-33). Augelis langų kiemo fasaduose pakeisti. Kieme tarp pastatų yra mūrinė arka(F34-35). Kiemo danga yra betoninių plytelių(F36). Lietaus vanduo nuo stogų nuvetas ant kiemo dangos(F37). Pastato stogo danga yra keraminių čerpių, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai, kaminai sutvarkyti(F38-39).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 39 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39