

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2011-11 Nr.      
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas pastatų komplekso (1102) pietryčių pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27494
3. Adresas Subačiaus g. 3
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklė:**  
tūris – pusiau atviras, netaisyklingos „U“ raidės formos plano, 2 a. su pastoge (būklė gera); stogo forma – vienšlaitė (yra naujai įrengtų tūrinių stoglangių; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 88-89; 2010 m.); dangos medžiaga – „olandišku“ molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su cilindrinio uždengimu tipas (dūmtraukiai atkurti per XX a. II p. restauraciją; būklė patenkinama); aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); fasadų architektūrinis sprendimas - kiemo fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus tūrinius stoglangius; būklė gera); konstrukcijos – akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos su ugniasiene P pusėje (ugniasienėje iškirstos juostinių langų eilės; būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas (langai atkurti per XX a. II p. restauraciją, dauguma langų pakeista plastikiniais);  
**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, su vienšlaičiu stogu, stovi pietinėje ir rytinėje kiemo dalyse. Pastato fasadai(F1-3, F5) yra tinkuotas ir dažytas. Fasade visi langai pakeisti. Stogo danga keraminės čerpės. Ant stogo yra įrengti keturi tūriniai stoglangiai(F2, F4). Kaminai tinkuoti, su užapvalintu ir apskardintu viršumi. Prie namo įrengti plotai želdynams, viename jų auga beržai(F2).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2011 m. 5 nuotraukos
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2011-11  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5