

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2011-12 Nr.       
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas namų komplekso vakarų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 33932
3. Adresas Subačiaus g. 6
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas** tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 2 a. su pastoge (namas P ir V fasadais glaudžiasi prie gretimų pastatų; prie Š fasado šliejasi mūrinis 1 a. naujas priestatas; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė (stogo R ir Š pusėje naujai įrengti tūriniai ir „Velux“ tipo stoglangiai; būklė gera); dangos medžiaga – molio čerpių dangos tipas (R fasado pusėje stogo danga pakeista skardine; būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama);

fasadų apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (P fasado ir dalis Š fasado karnizo neišliko; būklė patenkinama); tinko tipas (namo fasadai naujai pertinkuoti; būklė gera);

konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės sijinės tarpaukštinės perdangos (-; būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas stovi vakarinėje kiemo dalyje, plane „L“ formos. Rytinis fasadas(F1-2) atsuktas į pagrindinį kiemą. Pirmame aukšte yra vienas langas ir pristatytas prieangis su durimis. Langai pakeisti, plastikiniai. Šiaurinio fasado tinkas aprtrupėjęs, dažai išblukę(F3-5). Pirmame aukšte vykdomi remonto darbai(F4). Antrame aukšte langai pakeisti, plastikiniai. Pietinės pastato dalies stogo danga keraminės čerpės, kai kur aprtrupėjusios(F11-12). Kaminai geltonų plytų. Vienas kaminas tinkuotas(F11), kiti netinkuoti. Vienas kaminas gerokai apireš(F12). Ant stogo yra senas nedidelis tūrinis stoglangis(F11).

Vakarinės pastato dalies rytinis fasadas(F7) tinkuotas, langai pakeisti plastikiniai(F8-10). Pirmame aukšte ant langų įrengtos apsauginės žaliuzės(F8). Pastato stogo danga metalinė, čerpių imitacija. Stoge įrengti du plokštuminiai stoglangiai(F7, F13). Kaminas aptaisytas skydais ir sutvirtintas metaliniais kampuočiais(F13). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant kiemo dangos(F3, F5). Kiemo danga gruntas ir ištrupėjęs asfaltas(F25).

Priešais šiaurinį pastatą stovi dviejų aukštų sandėliukai. Dalis jų suremontuoti(F14-24).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2011 m. 25 nuotraukos
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2011-12  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25