

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas „Marija“ vila
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27038
3. Adresas Teatro g. 3
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Pastato tūris, stogo forma, fasadai ir jų reljefinis dekoras, langų skaidymas ir medžiagiškumas, balkono metaliniai elementai.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu (vakariniu) fasadu orientuotas į Teatro g. (F1-2). Fasade daugelis langų pakeisti, įrengtas stiklinis tamburas(F3). Pirmame aukšte langai nekeisti. Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F5). Kiti fasadai sutvarkyti(F6-14). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F15-16). Kiemas grįstas betoninėmis trinkelėmis, įrengti žali plotai dekoratyviniams augalams(F17-18).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 18 nuotraukų
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14




F15



F16



F17



F18