

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2014 – 04 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Statinių ansamblio rytų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 29976
3. Adresas Tilto g. 1
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – pusiau atviro tūrio, „L“ raidės formos plano, susidedančio iš stačiakampio plano centrinės dalies ir šoninio PR flygelio, I a. su pastoge ir rūsiu po centrine namo dalimi (išskyrus pastogėje įrengtas patalpas); stogo forma – mansardinė, flygelio trišlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpu dangos tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro tinkuoti dūmtraukiai (išliko 4 dūmtraukiai, vidinė dūmtraukių sistema netyrinėta; būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – abipus pastato centre esančių vestibulio ir salės dviem eilėmis anfiladine tvarka išdėstytos patalpos (anfiladinis išplanavimas išliko iš dalies); sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos (angų vietos, dydis įvairiais laikotarpiais iki 1940 m. buvo keičiamos; būklė patenkinama); segmentinės durų angos rūsio patalpose (durų anga rūsio patalpoje Nr. 1 užmūryta; būklė patenkinama); nišos - stačiakampės nišos PV fasade (būklė patenkinama); arkinės ir stačiakampės nišos vidaus patalpose (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - centrinis rizalitas su reljefine lipdyba dekoruotu segmentiniu frontonu ŠV fasade (būklė gera); salės iškyša PR fasade (būklė gera); betoniniai tripusiai laiptai prie centrinio įėjimo ŠV fasade (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su akmenų ir plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė gera); XVII a. pab. - XVIII a. pr. plytų mūro cilindriniai skliautai rūsio patalpose (būklė gera); „Akermano“ skliautai rūsio patalpose (būklė gera); perdanga tarp I aukšto ir pastogės (netyrinėta); medinė stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); medinių isprūdinių vienvėrių ir dvivėrių su viršlangiais ir be jų, vidaus ir išorės durų tipai (būklė gera);

lubų, sienų apdaila – I a. patalpų sienų ir lubų tinkas su polichromine tapyba; interjeras – salės interjero su sienų lipdyba ir polichromine tapyba visumos sprendinys (būklė gera);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra vieno aukšto su mansarda, fasadai tinkuoti. Pagrindiniu fasadu orientuotas į kiemą (F02-03). Pietinis fasadas remiasi į Tilto gatvę(F01). Tilto gatvės fasade cokolis aptrupėjęs(F04-05), lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvio ir kiemo dangos(F06). Fasaduose langai pakeisti. Stogo danga keraminių čerpių. Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos(F11). Kieme daug želdynų (F07, 08, 10, 12).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 12 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data \_\_\_\_\_ 2014-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12