

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-11 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso šiaurės namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1083
3. Adresas Vokiečių g. 22
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
tūris – pusiau atviras, 3 tarpusavy sujungtų korpusų, 2 aukštų; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiagos tipas – čerpės;
kapitalinės sienos – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – langų ir durų angos fasaduose (būklė patenkinama);
konstrukcijos – pamatai – akmenis ir plytų mūro (būklė gera); sienos – plytų mūras (būklė patenkinama); perdenginiai – plytų mūro cilindriniai skliautai virš rūsio (būklė gera);
Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi – sakralinė ir gyvenamoji paskirtis.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Vokiečių gatvę(F01). Pastato pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, jų langai ir durys pakeisti(F02-03). Antro aukšto langai nekeisti(F04-05). Fasado vidurėje yra pravažiavimas į kiemą(F06) su metalinėmis varčiomis(F07). Pravažiavimo danga – smėlis su mediniu lentų takeliu(F08). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F09). Gatvės fasade lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F10). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame aukšte langai nekeisti(F11-12), ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F13). Kiemo šiaurinio fligelio langai nekeisti(F14), ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F15), kaminai tinkuoti. Kiemo pietinis fligelis yra vieno aukšto, langai nekeisti(F16). Prie šiaurinio fligelio pristatytas vieno aukšto pastatas(F17). Kieme įrengta medinė dviejų aukštų terasa(F18). Kiemo danga betoninės trinkelės(F19-20). Lietaus vanduo nuo stogų kieme nuvestas į lietaus kanalizaciją(F21). Stogų danga – keraminės čerpės.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 21 nuotrauka _____
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-11
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21