

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016 – 04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso pirmas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28114
3. Adresas Aukštaičių g. 3
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – sudėtinio tūrio, artimo kvadratui plano, 1 a. su stačiakampio plano 2 a. ŠV dalimi, su pusrūsiu (2007 m. rekonstrukcijos metu stogas paaukštintas, įrengtos mansardos); stogo forma – bokštelio – keturšlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – bokštelio skardinių čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – bokštelio dvišlaičiai tūriniai stoglangiai (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – fasadų stačiakampės durų ir langų angos su segmentinėmis, pleištinėmis saramomis (V fasado rūšio langų angos sumažintos, Š fasade vietoj lango angos įrengta durų anga, dalis angų užmūrytos; būklė patenkinama); V fasado stačiakampė švieslangio anga su segmentine sarama (užmūryta; būklė bloga); P fasado, bokštelio V, P fasadų nišos (būklė gera); vidaus patalpų segmentinių saramų nišos (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės - kvadrato plano 3 tarpsnių bokštelis V dalyje (būklė gera); rizalitas P fasade, užsibaigiantis trikampiu frontonu (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – P, Š, V fasadų reljefinis plytų mūro dekoras (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų mūro cokoliu Š fasade (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); geltonu plytų mūro sienos (būklė gera); cilindriniai plytų mūro skliautai ant metaliniu sijų pusrūšio PR dalyje (būklė gera); cilindrinis plytų mūro skliautas pusrūšio PR dalyje (būklė gera); tinkuoto plytų mūro vidaus patalpų segmentinės saramos (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto su antru aukštu dalyje pastato. Pastato fasadai netinkuoti, geltonų plytų, langai ir durys pakeisti. Pastatas sutvarkytas, jame įsikūrusi vaikų ugdymo įstaiga (F01-08).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8