

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Geležinkelio valdybos pastatų komplekso terasa
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28011
3. Adresas Mindaugo g. 12
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūris – trikampio plano terasa su tvora ir R atramine siena, po R terasos dalimi įrengtos I a. patalpos (vidaus patalpos netyrinėtos; būklė patenkinama); stogo forma – sutapdinta (būklė patenkinama); išplanavimas – R patalpų kapitalinių sienų tinklas; fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus ŠR fasado užmūrytą lango angą; būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė patenkinama); konstrukcijos – pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); V, Š ir R terasos dalies tinkuotų plytų mūro stulpelių ir metalinių grotelių tarp jų tvora (būklė patenkinama); Š ir V tinkuoto plytų mūro vartų stulpai su metalinėmis varčiomis tarp jų (būklė patenkinama);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Terasa yra J.Basanavičiaus ir Mindaugo gatvių kampe. Į terasą patenkama iš Mindaugo gatvės. Terasos danga betoninės plytelės(F04). Terasa aptverta ažuřine tvorele tarp mūrinių stulpelių. Po terasa įrengtos komercinės paskirties patalpos(F03). Terasos tinkas aptrupėjęs, dažai išblukę(F01,03,08). Tinkas ant mūrinių stulpelių nutrupėjęs(F06-07). Stulpelių galvutės apskardintos.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 19 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)


Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4




F5



F6



F7



F8