

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 10 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso koplyčia
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28105
3. Adresas Vilniaus g. 22/Labdarių g. 1
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano su pastoge ir rūsiu P dalyje (PV dalyje koplyčia sujungta su pastatu prie Vilniaus gatvės; V fasade II a. lygyje XX a. II p. įrengta galerija); stogo forma – trišlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių stogo dangos tipas (būklė gera);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (vidaus kapitalinė siena Š dalyje skyrė buvusią zakristijos patalpą; po II Pasaulinio karo koplyčios vidus kelis kartus perplanuotas);
fasadų architektūrinis sprendimas – koplyčios P fasado ir R fasado II a., P prieangio fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – P fasado vienaukštis kvadratinio plano prieangis su trikampiu frontonu (pristatytas vėliau, greičiausiai XX a. I p., iki 1926 m.); būklė gera; 2011 m. koplyčios P fasado trikampis frontonas ir virš jo kylanti nedidelė rustuota varpinė dvišlaičiu stogeliu (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – reljefas „Apvaizdos akis“ P fasado frontono timpane (būklė gera); kampiniai koplyčios piliastrai su antablemento juosta visu pastato perimetru (būklė patenkinama); horizontali stačiakampio profilio tarpaukštinė trauka visu pastato perimetru (būklė patenkinama); tinko, P ir R fasadų I a. rustuoto, tipas (būklė patenkinama);
konstrukcijos – pamatas su rūsio sienomis ir tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas ir rūsio sienos netyrinėti, cokolio būklė patenkinama); molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – P prieangio V fasado medinis langas su furnitūra (būklė patenkinama); langų skaidymo tipas (dauguma langų pakeista plastikiniais, neišlaikant varstymo būdo);
patalpų architektūrinės detalės – išlikę kolonos ir piliastrai, jų fragmentai – (būklė bloga);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas dviejų aukštų, stovi kieme (F01). Fasadai tinkuoti, daugelis langų pakeisti(F01-09). Tinkas vietomis aptrupėjęs(F05,06,09). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F08). Stogo danga – keraminės čerpės.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 09 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16