

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 09 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. L. opacinskių rū mais rū mai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 24966
3. Adresas Bernardinų g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, susidedantis iš keturių, supančių netaisyklingos formos kiemą korpusų – dviaukščių su pastogėmis ir rūšiais po gatvės PV korpusu (pastogėse įrengtos patalpos su tūriniais stoglangiais); stogo forma – pagrindinio PV korpuso – laiptuota keturšlaitė, kiemo ŠV korpuso, rizalito – laiptuota trišlaitė, kiemo PR korpuso – dvišlaitė, PR laiptinės – trišlaitė; stogo danga - molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinių, pusapskričių sąramų angos, nišos rūšio patalpose, gatvės PV korpuso I a. koridoriuje, kiemo ŠR korpuso V laiptinės patalpoje, I aukšto patalpoje, II a. patalpoje (būklė patenkinama); PV korpuso II a. patalpos angos niša, užbaigta dekoratyvia karpymo kontūro sąrama (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - pagrindinio PV korpuso kiemo ŠV fasado rizalitas su dviaukšte arkada (būklė gera); vienaaukštis priestatas pagrindinio PV korpuso V kampe (būklė gera); laiptinės priestatas ŠR korpuso PR fasade (būklė gera); tinkuoto plytų mūro daugiabriaunis kontraforsas su profiliuotu karnizu ir stogeliu kiemo ŠV korpuso ŠR kampe (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų-molio plytų mūro rūšio sienomis ir tinkuotu plytų mūro cokoliu (1974 m. archeologinių tyrimų metu bei 1998 m., atliekant žvalgomojus architektūrinius tyrimus, rasti renesansinio arkinio pamato, mūryto iš plytų ir akmenų, fragmentai; rūšio sienų ir cokolio būklė patenkinama); molio plytų mūro sienos (būklė gera); molio plytų mūro cilindriniai rūšio skliautai patalpose, rūšio patalpoje paremti plytų mūro stačiakampio skerspjūvio stulpu (būklė gera); tinkuoto molio plytų mūro kryžminiai, cilindriniai, su liūnetėmis, ramstinėmis arkomis skliautai kiemo ŠV korpuso I aukšto patalpoje, PR korpuso I aukšto vestibulio patalpoje, ŠR korpuso V laiptinėje, I aukšto patalpoje (būklė gera); stogo medinės gegninės santvarinės konstrukcijos, paremtos mediniais statramsčiais su pasparomis, tipas (stogo konstrukcija sumontuota nauja, PV, ŠV korpusuose - pagal architektūrinius apmatavimus, atkuriant autentiškus stogo konstrukcijos mazgus; būklė gera); funkcinė įranga - pagrindinių laiptų ŠV rizalite tipas (laiptų medžiagiškumas iš dalies pakeistas - vietoje buvusių medinių laiptų įrengti gelžbetoniniai su mediniais antpakopiais; būklė gera); PR laiptinės gelžbetoniniai laiptai

su profiliuotomis mozaikinio betono pakopomis, laiptų aikštelėmis (būklė gera); molio plytų mūro laiptai į rūsi (restauruoti; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - PR įėjimo dvivėrių medinių įsprūdinių, dekoruotų drožtiniais elementais, lauko durų su viršlangu tipas (pagamintos pagal autentiškų durų pavyzdį; būklė gera); dviejų dvivėrių medinių įsprūdinių PV įėjimo į ŠR korpusą durų, iš kurių vienerios su pusapskričiu viršlangu, tipas (būklė gera); langų medinių konstrukcijų medžiaga ir skaidymo tipas (būklė gera); langų skaidymo tipas (langų rėmai pagaminti iš medienos ir plastiko elementų; būklė gera); pagrindinių ŠV laiptų medinių baliustrų tvorelės tipas (būklė gera); kaltiniai metaliniai ažūriniai PR laiptų turėklai su mediniu profiliuotu porankiu (būklė gera); medinių įspūdinių langinių tipas (būklė gera);

patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro arkada PV korpuso I a. laiptinėje ir koridoriuje (būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – vidaus patalpų sienų tinkas su XVIII a. – XIX a. polichrominiu tapybiniu dekoru (sienų tapyba neatidengta; būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų yra dviejų aukštų su mansarda. Pastate įrengtas viešbutis. Rūmai susideda iš keturių korpusų. Pagrindinis korpusas stovi prie bernardinų gatvės(F01). Fasade visi langai pakeisti, pirmo aukšto langai su medinėmis langinėmis, ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F02-04). Vakarinis korpuso fasadas yra kieme su dideliais arkiniais langais(F05-07), langai pakeisti. Visų kitų korpusų fasadai sutvarkyti, langai pakeisti, ant stogų įrengti tūriniai stoglangiai(F08-19, F23)). Pastato stogo danga keraminių čerpių. Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant kiemo dangos ir į lietaus kanalizaciją(F20). Kiemo danga – betoninės plytelės(F20-21) ir betoninės trinkelės(F22).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija _____ 2013 m. 23 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2013-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23