

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Statinių komplekso namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 30729
3. Adresas J. Basanavičiaus g. 36
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, artimo kvadrato formos plano, 2 a. su rūsiu ir pastoge (XX a. II p. stogo PR šlaite įrengtas vienišlatis stoglangis); stogo forma – valminė, ŠV fasado rizalito – dvišlaitė; kiti stogo elementai – tinkuotų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – PR prieangio arkine niša su skulptūriniu galvute (-; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PR prieangio rekonstruota šoninė lango anga; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – pagrindinio ŠV fasado rizalitas, dekoruotas puskolonėmis ir užbaigtas trikampių frontonu (būklė patenkinama); ŠR fasado rizalitas su kampiniu įgilintu įėjimu, pabrėžtu stačiakampio skerspjūvio stulpu ir baliustrų tvorele (būklė patenkinama); PV fasado 1 a. pusapskritimis erkeris su balkonu (būklė patenkinama); PR fasado stačiakampio formos plano prieangis su balkonu (būklė patenkinama); PR fasado stačiakampio formos plano terasa su mūrinėmis atitvaromis (būklė gera); pagrindinio ŠV įėjimo 5 betoninių profiliuotų pakopų laiptų tipas (būklė gera); ŠV įėjimo į rūsi betoninių laiptų tipas (būklė patenkinama); ŠR fasado įėjimo betoninių profiliuotų pakopų laiptų tipas (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir molio plytų mūro pamatas su rūsi sienomis ir akmenis mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; rūsi sienų, cokolio būklė patenkinama); molio plytų mūro sienos (būklė gera); metalinės sijinės tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta); rūsi langų betoninės prieduobės ŠV, PV fasaduose (būklė patenkinama); funkcinė įranga – centrinės laiptinės gelžbetoniniai laiptai su mūrinėmis atitvaromis ir mediniais profiliuotais porankiais (būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi sklypo gilumoje, prie Šviesos gatvės(F01). Pastato fasadai tinkuoti(F02-07). Fasaduose pakeisti pirmo aukšto langai, antrame – nekeisti. Stoge įrengtas tūrinis stoglangis(F08). Stogo dangą asbestiniai lakštai. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F10) ir į lietaus kanalizaciją(F11). Kieme betoninė tvorelė su baliasinomis(F12-13). Kieme įrengta veja(F14).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 14 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04

(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14

F15

F16