

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Šv. Nikodemo ir Šv. Juozapo bažnyčios pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27997
3. Adresas Aušros Vartų g. 16/Daukšos g. 1
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano su netaisyklingo daugiakampio plano buvusios koplyčios priestatu ŠV pusėje, 1 ir 2 aukštų, su pastoge ir rūšiais pastato Š dalyje (prie pastato PV fasado yra naujų priestatų su laiptais; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė, buvusios koplyčios – penkiašlaitė (būklė patenkinama, pastato P dalyje avarinė); dangos medžiaga – molio čerpių dangos tipas (pastato P dalis be stogo; būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuotų plytų mūro dūmtraukių tipas (dalis dūmtraukių pakeista; būklė bloga); pastato P dalies PV fasado dvišlaičio tūrinio stoglangio tipas (stogo ŠV šlaite įrengti plokštuminiai stoglangiai; būklė bloga);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – pastato Š dalies PV fasado ir ŠR fasado stačiakampės II a. langų angos (PV fasado I a. langų angos pakeistos tarp 1870 m. ir 1925 m.; būklė patenkinama); buvusios koplyčios ŠV fasado stačiakampė lango anga (rekonstruota tarp 1870 m. ir 1925 m.; būklė patenkinama); buvusios koplyčios V fasado durų anga (koplyčios angos buvusios segmentinių saramų; būklė patenkinama); PV frontono segmentinės saramos lango anga (būklė patenkinama); pastato P dalies PV fasado segmentinių saramų vartų angos (viena anga užmūryta; būklė bloga); buvusios koplyčios ŠR ir ŠV fasadų stačiakampės nišos (būklė patenkinama);

fasadų architektūros tūrinės detalės - dviaukštis uždaras prieangis per visą ŠV fasado aukštį su laiptais į II aukštą (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – buvusios koplyčios plytų mūro tinkuotos mentės su banguotu karnizu (būklė patenkinama); plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (dalis karnizo neišliko; būklė bloga); tinko tipas (būklė bloga);

konstrukcijos – pamatas su akmenų mūro rūšio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūšio sienų būklė patenkinama); vienalytės raudonų ir rusvų plytų mūro ir fachverkinės (medis/plytų mūras) sienos (būklė patenkinama); ŠV prieangio II a. medinių karkasinių sienų su lentų apkala tipas (būklė patenkinama); rūšio raudonų plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė patenkinama); dalies I a. patalpų tinkuoto plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė patenkinama); medinės sijinės tarpaukštinės perdangos (būklė patenkinama); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai –

pastato P dalies PV fasado medinių lentų dviejų varčių vartų tipas (būklė bloga); langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (dauguma langų pakeista plastikiniais; būklė bloga);

lubų, sienų, kolonų apdaila – pastato Š dalies vidaus patalpų tinkas (būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 16073, UIP.

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis – Šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčia kartu su špitole įsteigta 1625 m. Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus (1572 – 1630 m.) padedant jėzuitams, įkurdinusiems čia Šv. Juozapo ir Nikodemo broliją. Brolija rūpinosi vargingaisiais, slaugė ir laidojo maro aukas. Prie špitolės pirmajame veiklos etape nuo įsikūrimo 1636 m. veikė ir Vilniaus elgetų brolija. Medinė bažnyčia ne kartą degė, o sudegusi per 1748 m. gaisrą iki 1758 m. atstatyta toje pačioje vietoje Vilniaus vyskupo Mykolo Jono Zienkovičiaus (apie 1670–1762). XIX a. pr. sunykusios bažnyčios mūrai įjungti į gyvenamąjį namą.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų yra dviejų aukštų, stovi prie Lapų gatvės. Lapų g. fasadas tinkuotas, dažai nublukę(F7), daugelis langų pakeisti. Fasado tinkas daugelyje vietų nubyrėjęs(F11-12). Kiemo fasadai tinkuoti, daugelis langų pakeisti(F1-2, F4-6)). Prie šiaurinio kiemo fasado įrengta atviri laiptai į antrą aukštą(F3). Cokolio tinkas ir plytos aptrupėję(F10). Pastato stogo danga keraminių čerpių, daugelyje vietų pakeista(F8-9), stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F8), kaminaitinkuoti.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 12 nuotraukų

10. Kiti dokumentai lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

_____ Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12