

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 09 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso Arklių g. pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26199
3. Adresas Arklių g. 5
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
Pastato tūris, planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendimai, gotikiniai skliautuoti rūšiai, pirmojo aukšto patalpų kryžminiai ir cilindriniai skliautai, „Lėlės“ teatro salės reljefinių lubų puošyba: plafonai, paausuoti ornamentai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Arklių gatvę(F01), jame įsikūręs teatras. Gatvės fasadas yrasutvarkytas(F02-04). Pastato kiemo fasadai šiuo metu yra remontuojami(F05-10). Stogai sutvarkyti, dng keraminių čerpių(F11-14). Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F15). Kiemo danga bazalto trinkelų(F16).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 16 nuotraukos _____
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-09 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16