

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 09 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso kiemo pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26201
3. Adresas Arklių g. 5
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
Pastato tūris, planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendimai, kapitalinių sienų išplanavimas, laiptinės puošyba.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastate įsikūrusios restauracijos dirbtuvės. Pastatas yra trijų aukštų, stovi kieme tarp Arklių ir Rūdinkų gatvių. Pietryčių fasadas(F01) netvarkytas, langai nekeisti. Fasado centre yra mediniai vartai(F02). Fasado cokolis aptrupėjęs(F03-05). Šiaurės vakarų fasade(F06-07) langai nekeisti(F10), centre yra mediniai vartai(F08-09). Vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F11). Kiemas padengtas betoninėmis plytelėmis, vakarinėje dalyje yra veja(F12). Stogas dengtas keraminėmis čerpėmis, kaminai sutvarkyti.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. _____ 12 nuotraukų _____
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-09
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12