

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-05 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ *745*
3. Adresas _____ *Aušros Vartų g. 13*
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ *valstybės saugomas*
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – uždaras, trapecijos formos plano su keturkampio plano vidiniu kiemu, R formuojantis perimetrinį Aušros Vartų g. užstatymą, V besiribojantis su bazilijonų vienuolyno kiemu, 3 a. su pastoge ir rūšiais po dalimi patalpų (po PR dalimi rūšys dviejų aukštų: apatiniame rūsyje slūgso gruntinis vanduo, įėjimas į jį iš rūšio laiptinės; būklė gera); stogo forma – gatvės R korpuso – dvišlaitė, kiemo korpusu – vienišlaitė (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); tūrinių pusapskričių stoglangių R pusėje tipas (išliko tik Š stoglangis; yra naujai įrengtų tūrinių bei „Velux“ tipo stoglangių; būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - tinkuoto plytų mūro R fasado kontraforsas (remia dviejų gretimų namų ugniasienes; būklė patenkinama); sienų angos, nišos – rūšio patalpų arkinių saramų durų ir švieslangių angos ir nišos (yra naujai iškirštų angų, įrengtas įėjimas iš gatvės pusės; būklė patenkinama); R fasado I a. pusapskritė ir stačiakampė vartų angos (buvusio arkinio lango vietoje barokinė pusapskritė tarpuvartės anga atkurta XX a. II p.; būklė gera); kiemo fasadų arkinės II-III a. langų ir I a. vartų bei laiptinės įėjimo angos (stačiakampių kiemo fasadų angų autentiškumui nustatyti reikalingi tyrimai; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - gatvės R fasado architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus fasadą Š dalies II, III a. balkonų ir jų durų angas ir rekonstruotas I a. stačiakampės langų ir durų angas; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasado P dalies II, III a. balkonai su metalinėmis ažūrinėmis tvorelėmis (įrengti XIX a. II p.; analogiškai balkonai Š dalyje įrengti XX a. II p.; būklė gera); kiemo fasadų II-III a. medinių galerijų su mediniais išorės laiptais, tiesių stulpelių turėklais ir pastogės užlaida tipas (galerija statyta tarpukariu, XX a. 8 d-metyje remontuota; būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – kiemo fasadų sienų tinko tipas (būklė patenkinama);

konstrukcijos – pamatas su akmenų ir plytų mūro rūšio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūšio sienų būklė patenkinama); plytų mūro sienos su ugniasiene V pusėje (ugniasienėje yra iškirštų angų; būklė patenkinama); apsauginiai vartų akmenys ir akmeniniai stulpeliai (būklė patenkinama); plytų mūro cilindriniai rūšio ir tinkuoto plytų mūro cilindriniai bei kryžiniai I a. dalies patalpų skliautai (būklė gera); medinės tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – pusiau atvira laiptinė su mediniais laiptais namo ŠR dalyje (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų, skaidymo ir varstymo tipas (dauguma fasadų langų pakeista plastikiniais; būklė patenkinama);

lubų, sienų, kolonų apdaila – I a. patalpos Nr. 1 skliauto tapybinis dekoras (restauruotas ir iš dalies atkurtas; būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senajo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritorija):

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 16073, UIP.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštu, fasadai tinkuoti(F01-02). Korpusė prie Aušros vartų gatvės pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, jų langai ir durys pakeistos, su apsauginėmis žaliuzėmis. Gatvės fasade antrame ir trečiame aukštuose dalis langų pakeista, dalis likę seni(F03-04). Fasado šonuose antrame ir trečiame aukštuose yra balkonai, apkalti medžiu, su metaliniais turėklais(F06-07). Pravažiavime į kiemą yra metaliniai vartai(F08). Pravažiavimo danga betoninės plytelės(F09). Perdanga plokščia(F10). Kieme yra medinės galerijos visuose fasaduose(F13-22, F27-29). Iš kiemo į galerijas veda mediniai laiptai(F11-12). Laiptai yra aplūžę. Kiemo fasaduose dalis langų ir durų pakeista, dalis nekeista. Kiemo korpusė yra pusiau atviri vidaus mediniai laiptai iki trečio aukšto(F24-26). Visu korpusų stogų danga cinkuota skarda(F30-33), kamina tinkuoti, jų galvutės apskardintos. Pietrytiniame pastato kampe į kiemo pusę ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F17). Kiemo danga betoninės plytelės(F34). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją(F35-36).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 36 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30




F31



F32




F33



F34



F35



F36