

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013-07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Viešbučio pastatų komplekso viešbučio pastatas (pietu pastatas)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28027
3. Adresas Aušros Vartų g. 29
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

tūris – pusiau atviras, L raidės formos plano, 3 a. su pastoge ir pusrūsiu (Geležinkelio g. korpuse iš kiemo pusės užstatytas IV a.; būklė patenkinama); stogo forma – trišlaitė, tariamųjų rizalitu – dvišlaitė (būklė gera); kiti stogo elementai – raudonų ir geltonų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); tūrinių pusapskričių stoglangių iš R, PR ir P pusių tipas (dalis stoglangių sunaikinta, kitų pakeista forma; būklė bloga);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinių sparamų fasadų I–III a. langų angos (pakeista dalis angų kiemo fasaduose, P ir V fasadų I a., užmūrytos V fasado P pusės I ir II a. langų angos; būklė patenkinama); segmentinių sparamų langų angos R ir P fasadų tariamųjų rizalitu frontonuose, V fasado frontone (būklė patenkinama); segmentinių sparamų P, R ir PR fasadų pusrūsio langų ir durų angos (būklė gera); segmentinių sparamų R, P ir V fasadų laiptinių durų angos (R fasado laiptinės durų anga pakeista; būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - Š, R, PR, P ir V fasadų istorizmo laikotarpio plytų stiliaus architektūrinio sprendimo visuma (pusrūsio ir I a. fasadai nutinkuoti vėliau; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – tariamieji rizalitai su bokšteliais ir dvišlaičiais frontono stogeliais P ir R fasaduose (būklė gera); II a. erkeris kampinėje P ir R fasadų nuosklemboje (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – kiemo fasadų plytų mūro arkatūra puoštas karnizas (kiemo Š fasado karnizas pažeistas užstatant IV a.; būklė bloga);

konstrukcijos – pamatai (netyrinėti); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta); pagrindinių laiptinių „Akermano“ skliautinės perdangos (apžiūrėta Š laiptinė; būklė gera); perdangos (netyrinėtos); funkcinė įranga – pagrindinių laiptinių laiptai su metaliniais turėklais ir mediniais porankiais (apžiūrėta Š laiptinė; būklė patenkinama); V laiptinės medinių laiptų ir turėklų tipas (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalis langų pakeista plastikiniais nesilaikant vieningo fasadų langų skaidymo; būklė bloga)

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų, stovi Aušros Vartų ir geležinkelio gatvių kampe(F1). Pastato gatvių fasadų pirmas aukštas yra tinkuotas, antras ir trečias aulštai raudonų plytų(F1-4). Fasaduose kai kurie langai pakeisti. Karnizų detalėse yra ištrupėjusių plytų(F5). Stogo danga – šiferis, stoge įrengti stoglangiai(F6). Kiemo fasadas(šiaurinis ir vakarinis) tinkuoti(F7-8), kai kurie langai pakeisti. Karnizai yra paveikti drėgmės, atrupėję(F9-11). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F15-17). Vakarinio pastato fasado pirmas aukštas tinkuotas, kiti raudonų plytų(F12-13). Cokolio tinkas ir plytos vietomis nubyrėję(F14). Kieme yra veja ir asfaltuotas privažiavimas automobiliams(F18).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 18 nuotraukų
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18