

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013-07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Viešbučio pastatų komplekso pastatas (vakarų pastatas)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28029
3. Adresas Aušros Vartų g. 29
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
tūris – kompaktinis, netaisyklingo šešiakampio plano, bokštinės struktūros, 2 a. su pastoge ir rūsiu (iš V ir PV prie pastato šliejasi medinis priestatas, iš Š - silikatinių plytų priestatas; būklė patenkinama); stogo forma – penkiašlaitė (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukio tipas (būklė patenkinama); išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – stačiakampės P fasado I ir II a. langų angos (būklė patenkinama); fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo laikotarpio neoklasicizmo stiliaus architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – fasadų tinko tipas (būklė avarinė); konstrukcijos – pamatai (netyrinėti); plytų mūro sienos (būklė bloga); stogo konstrukcija (netyrinėta); skliautinė rūsio perdanga (netyrinėta); tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); stalių ir kiti gaminiai – medinių langų konstrukcijų tipas (būklė bloga);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų. Fasado tinkas ir plytos aptrupėję. Yra tik vienas langas antrame aukšte, pirmame užmūrytas. Stogo danga – šiferis. Kaminas apiręs(F1-3).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 3 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3