

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio vyrų vienuolyno namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10362
3. Adresas Aušros Vartų g. 7A
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau atvira, kampinio plano, kuri sudaro 3 a. su cokoliniu a. ir pastoge P ir V korpusai, V korpuso 3 a. su cokoliniu a. apskrito plano Š bokštas bei 2 a. su cokoliniu a., rūšiais ir pastoge V sparnas (išskyrus XXI a. I d-metyje suformuotus plokštuminius ir tūrinius stoglangius; liftus V korpuso V sparne ir P korpuso R dalyje, P korpuso R laiptinę bei naują P korpuso R rūšio patalpą; XVI a. II p. statyti P korpuso ir V korpuso V sparno cokoliniai aukštai; XVIII a. II p. – P korpuso I-III a., V korpuso cokolinis, I-III a.; XIX a. vid. pastatytas rūšys po V korpuso V sparnu; XIX a. II p. suformuoti V korpuso Š bokštas ir V sparno V dalis; 1863-XX a. pr. pristatyta P korpuso R dalis; 2004 m. V korpuso pritaikymo mokymo įstaigai projekto vadovė A. Samukienė; 2005-2006 P korpuso pritaikymo vienuolių bazilijonų reikėmės projekto vadovė V. Bakšienė; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė, P korpuso R dalies trišlaitė, bokšto kūginė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – rūšio, cokolinio a., I-III a.angos, nišos su segmentinėmis, pusapskritiminėmis saramomis; stačiakampės angos, nišos; V korpuso I ir II a. patalpų karpytos arkos formos nišos (būklė gera); rūšio, cokolinio a., V korpuso III a. P laiptinės plytų mūro stulpai, kolonos –(būklė gera);

V ir P korpusų, V korpuso V sparno ir Š bokšto fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus XXI a. I d-metyje padidintas V korpuso R fasado ir P korpuso P fasado cokolinio a. langų angas; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – V korpuso Š fasado plytų mūro frontonas, jo tipas (XX a. VIII-IX d.-metyje viršutinė frontono dalis atkurta remiantis analogijomis; būklė gera); V korpuso R fasado prieangis: dvišlaitis stogelis su mediniu frontonu, paremtas dvejomis plytų mūro kolonomis; prieangio betono laiptų tipas, plytų mūro turėklai; frontono tipas (būklė gera); P korpuso Š fasado plytų mūro prieangis su vienslaičiu stogeliu bei su frontonu centre, skaidomas pusiauapskritiminių arkų (būklė gera); V korpuso V fasado ir P korpuso Š fasado I maršo laiptų tipas ir jų plytų mūro atraminės sienelės (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų juostinis pamatas (netyrinėta); rūšio, cokolinio a., I-III a. plytų mūro sienos (būklė gera); rūšio, cokolinio a., I-III a., V korpuso Š laiptinės ir P korpuso V laiptinės tarp



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16