Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-12 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas *Aušros Vartų g. 9*
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULT□ROS PAVELDO OBJEKTO B□KL□S DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Šiuo adresu yra du namai. Vienas namas yra trijų aukštų, „U“ raidės formos plane, stovi palei Aušros Vartų gatvę. Pagrindinis fasadas(rytinis) orientuotas į Aušros Vartų gatvę(F1). Pastatas turi ir dalį šiaurinio fasado(F2). Pirmame pastato aukšte įsikūrusios komercinės paskirties patalpos. Jų vitrinos pakeistos, plastikinės(F3-4). Pirmame aukšte fasadas rustuotas. Antrame aukšte penki langai pakeisti, plastikiniai. Du langai šiaurinėje fasado dalyje ir langai šiauriniame fasade nekeisti(F1, F3). Trečiame aukšte visi langai pakeisti, plastikiniai. Pravažiavime į kiemą(F5-6) nėra varčių(F7-8). Pravažiavimo apačioje tiek gatvės fasade tiek kiemo fasade yra vartų apsauginiai akmenys(F5-6, F20-21). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F9), perdanga cilindrinis skliautas(F10). Kiemo vakariniame fasade yra tik du langai, plastikiniai, trečiame aukšte(F11). Kiemo šiauriniame fasade (F12) pirmame aukšte yra įėjimo durys ir plastikinis langas su išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis. Antrame aukšte vienas langas nekeistas, kitas plastikinis. Trečiame aukšte abu langai pakeisti plastikiniai. Kiemo pietinio fasado(F15-17) pirmame aukšte yra du langai ir durys(nekeisti), antrame aukšte pakeistas vienas langas(medinis) ir du seni langai. Trečiame aukšte yra du nauji plastikiniai langai ir vienas senas langas. Ant stogo įrengtas vienas tūrinis stoglangis. Stogo danga keraminės čerpės. Kaminai tinkuoti9dalinai aptrupėję), galvutės apskardintos.*
Kitas pastatas, dviejų aukštų, „L“ raidės formos plane, stovi kiemo gilumoje. Šio pastato pietiniame fasade pirmame aukšte yra dvejos senos durys ir dveji pakeisti langai. Antrame aukšte trys nauji mediniai langai. Rytiniame fasade visi langai ir durys pakeisti, mediniai. Vakariniame fasade yra trys langai, du pakeisti(F22-23). Stogo danga keraminės čerpės. Kaminai tinkuoti (dalinai aptrupėjęs), galvutės apskardintos(F14, F18-19, F22-23). Gatvėje lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją, kieme lietaus vanduo nevestas ant kiemo dangos ir į lietaus kanalizaciją(F12, F20). Vakariniame fasade lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F24-25). Kiemo danga lauko rieduliai su betoninių plytelių takeliais(F26-28).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2011 m. 28 nuotraukos
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2011-11*
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.		*Kęstutis Masaitis*
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28