

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 05 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 288
3. Adresas J. Basanavičiaus g. 5
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 3 a. su netaisyklingo stačiakampio plano Š flygelium ir rūsiu (1971 m. rekonstrukcijos metu pastatas Š pusėje paaukštintas vienu aukštu, prie flygelio Š fasado pristatytas antras pastatas TRP2; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė, flygelio – vienšlaitė (1971 m. paaukštinus Š pastato dalį stogo konstrukcija pakeista; būklė patenkinama); kiti stogo elementai – P fasado stogo tvorelė, kurią sudaro plytų mūro stulpeliai bei metalo kaltiniai elementai išdėstyti tarp jų (būklė patenkinama);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (1971 m. rekonstrukcijos metu vidaus išplanavimas iš dalies pakeistas, 2004 m. iš dalies atkurtas); sienų angos – Š fasado ir flygelio V fasado I–III a. stačiakampės langų angos (būklė gera); pagrindinės laiptinės III a. arkinės nišos (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – P fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – Š fasado V ir laiptinės rizalitos (būklė gera); P fasado tariamasis rizalitas bei virš jo esantis tinkuoto plytų mūro parapetas su vazomis (būklė gera); flygelio V fasado tariamasis rizalitas (būklė gera); P fasado II a. balkonas su baliustrų turėklais, paremtas lipdyba dekoruotomis pasparomis (būklė gera); P fasado trečio aukšto keturi balkonai su kaltinio metalo ažūriniais turėklais (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – Š fasado ir flygelio V fasado tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas, tarpaukštinės traukos (būklė gera); Š fasado ir flygelio V fasado I–III a. langų angų profiliuoti tinko apvadai su spynomis (Š fasado I a. V pusėje apvadų nėra; būklė gera); tinko tipas (būklė gera); P fasado cokolio granito plokščių tipas (V pusės cokolis granito plokštėmis padengtas 2004 m.; pamatas netyrinėtas);

konstrukcijos – pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); perdangos (netyrinėta); funkcinė įranga – pagrindinės laiptinės laiptai su kaltinio metalo ažūriniais turėklais bei medinio porankio tipas (išskyrus laiptų dangą, kuri įrengta 2004 m.; būklė gera); flygelio laiptinės gelžbetoninės konstrukcijos laiptai (būklė gera);

inžinerinė įranga – II a. ir III a. glazūruotų koklių krosnys dekoruotos karūnomis bei karnizais (rekonstrukcijos metu dalis krosnių išgriautos; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – P fasado ir prieangio medinės įpsrūdinės drožiniais dekoruotos dvivėrės durys su viršlangiu (būklė gera); pagrindinės laiptinės

II a. P pusės medinės įsprūdinės drožyba dekoruotos dvivėrės durys (V pusės durys užkaltos, išlikusi tik viena varčia; būklė patenkinama); II a. Baltosios salės medinės įsprūdinės drožyba dekoruotos dvivėrės durys (būklė gera); II a. dvi medinės įsprūdinės dvivėrės durys su drožyba dekoruotais sandrikais (būklė gera); langų medinės konstrukcijos, skaidymo ir uždarymo mechanizmų tipas (2004 m. langai atkurti pagal autentišką pavyzdį; būklė gera);

vidaus dekoras – II a. Baltosios salės interjero sprendimo visuma (būklė gera); pagrindinio korpuso I-III a. patalpų ir koridorių lubų lipdyba bei karnizai su lipdytiniu dekoru (1971 m., 1976-1980 m. dalis patalpose esančių lipdinių restauruoti, dalis atkurti arba sukurti pagal pastate esančius analogus, 2004 m. daugelyje patalpų esantys lipdiniai restauruoti; būklė gera); pagrindinės laiptinės III a. arkinių nišų dekoratyvios tinko kriauklės (būklė gera); pagrindinės laiptinės, II a. ir III a. polichromija (1998 m. atlikti dalies I a. patalpų, o 1999 m. dalies II-III a. patalpų polichromijos tyrimai, parengtas spalvinio sprendimo projektas, pagal kurį įvykdyti atnaujinimo darbai; būklė gera); I a. vestibulio kaltinio metalo šviestuvai (būklė gera); grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga – pagrindinės laiptinės I a. kelių spalvų keraminės plytelės (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senajo miesto vieta su priemiesčiais;

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Administracinės paskirties (Kultūros ministerija) pastatas yra trijų aukštų. Pagrindiniu fasadu orientuotas į J. Basanavičiaus gatvę(F01). Pirmas fasado aukštas rustuotas. Fasade visi langai pakeisti(F01-02). Fasado centre yra pravažiavimas su metalinėmis varčiomis į kiemą ir įėjimo durys(F03-04). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F05), perdanga – cilindrinis skliautas(F06). Pravažiavime įrengti papildomi metaliniai varteliai(F07). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F08).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2




F3



F4



F5



F6



F7



F8