Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas *10381*
3. Adresas *Bernardinų g. 11*
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu *valstybės saugomas*
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas *Pastato tūris, aukštingumas, stogo konstrukcija, fasadai ir šie architektūriniai elementai: įvažiavimo vartai su varteliais, metalo gaminiais, apsauginiais akmenimis; gatvės fasado Ia. langinės; įeinamos durys iš pravažiavimo į kairę ir į dešinę; balkonas-galerija su konsolių konstrukcija ir profiliais; kapitalinių sienų planinė struktūra, medinė lubų konstrukcija memorialinio muziejaus patalpose ir prieangyje prieš muziejų; mediniai laiptai galiniame kiemo korpuse nuo Ia. iki pastogės su išlikusiomis pirminių turėklų durelėmis; mediniai pagrindinių laiptų turėklai su tekintomis medinėmis baliasinomis ir porankiais; durelės į mažąjį kambarį Ia.; baltų koklių krosnis muziejaus patalpose Ia. ir IIa. prieangyje prie pagrindinės laiptinės; akmeninė lentelė su užrašu virš durų memorialinėje patalpoje. Skliautiniai rūsiai, jų medžiagiškumas.*

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pagrindinis gatvės fasadas(F1) tinkuotas. Langai gatvės fasade nekeisti, mediniai. Pirmo aukšto langai su medinėmis langinėmis(F2). Vidury fasado pravažiavimas į kiemą su senais mediniais vartais(F3). Abiejuose vartų pusėse yra vartų apsauginiai akmenys. Abipus pravažiavimo cokolis aptrupėjęs. Pravažiavimo danga –plytelės(F4), perdanga – cilindrinis skliautas, prie vartų nedidelis kryžminis skliautas(F5). Gatvės korpuso kiemo fasade trys langai, pakeisti. Ant stogo sena tūrinė konstrukcija(F9). Kiemo korpusuose langai pakeisti. Kairiame (rytiniame) kiemo korpuse abiejų aukštų langai su senomis medinėmis langinėmis(F6-8). Rytinio ir pietinio korpusų antrame aukšte yra medinė galerija(F8, F12, F13) į kurią patenkama mediniais laiptais(F11). Stogo danga – keraminės čerpės, kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo nuleidžiamas į kiemą, gatvės pusėje surenkamas į kanalizaciją. Kiemo danga – plytelės(F14).*

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 m. 14 nuotraukų.
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2010-04*
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.		*Kęstutis Masaitis*
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14