

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namų kompleksas (Katedros kapitulės namai)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27449 (27450 rytų namas, 27451 pietvakarių namas, 27452 ūkinis pastatas, 27453 vartai)
3. Adresas Bernardinų g. 4
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Saugotini autentiški: tūris, aukštingumas, stogo forma, kapitalinės sienos su barokinio ir klasicistinio mūro fragmentais, medžiagiškumas.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pietvakarių namas yra vieno aukšto, L formos. Stovi prie Bernardinų g. ir kieme. Bernardinų g. fasadas(P1) yra tinkuotas. Fasade yra du langai su medinėmis langinėmis ir durys tarp jų(P2). Prie vartų į kiemą yra nedidelis langelis su metalinėmis grotomis. Kiemo fasade ir kiemo korpuso(P3, P4, P5) fasade visi langai ir durys pakeisti, mediniai. Ant stogo įrengti 6 tūriniai stoglangiai ir 2 plokštuminiai stoglangiai. Stogas dengtas keraminėmis čerpėmis, kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos.

Rytų namas yra dviejų aukštų, stovi galu į bernardinų g. Gatvės fasade yra trys langai, pakeisti – mediniai(R1). Kiemo fasade pirmame aukšte langai pakeisti(R3), antrame aukšte pakeisti du langai, kiti nekeisti(R2, R3, R4). Šiauriniame korpuso fasade yra vienas nekeistas langas antrame aukšte. Šio fasado dažai apsilupe. Stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai mūriniai, netinkuoti, kai kurių kaminų galvutės apskardintos. Lietvamzdžiai sutvarkyti.

Ūkinis astatas yra vieno aukšto su vienšlaičiu keraminėmis čerpėmis dengtu stogu(U1, U2, U3, U4). Pastatas yra atremontuotas, sienos tinkuotos, cokolis sutvarkytas. Langai ir durys pakeisti, mediniai. Stoge įrengti tūriniai (sugretinti) ir plokštuminiai stoglangiai. Rytinėje pastato dalyje stoge įrengtas tūrinis stoglangis su balkonu su terasa. Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo surenkamas į lietaus kanalizaciją.

Kiemo danga – lauko rieduliai su betoninėmis trinkelėmis(F1). Dalis kiemo, prie rytų namo aptverta neaukšta ažūrine medine tvora(P4). Medine tvorele atitverta ir dalis kiemo šiaurės vakaru kiemo dalyje(U1). Atitvertose teritorijose pasodinta daug žalumynų.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 14 nuotrauku

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



P1



P2



P3



P4



P5



R1



R2



R3



R4



U1



U2



U3



U4