Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas *27434*
3. Adresas *Bernardinų g. 5*
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu *valstybės saugomas*
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas *Pastato tūris, stogo konstrukcija, fasadų kompozicija ir dekoras, autentiški elementai, durų ir langų angos, įvažiavimo vartai ir varteliai, abi laiptinės kieme, koklių krosnis IIa. ir gatvės korpuse, jų medžiagiškumas, skliautiniai rūsiai, jų medžiagiškumas.*

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas dviejų aukštų, tinkuotas. Gatvės fasade langai mediniai, nekeisti(F1, F2). Cokolis pažeistas drėgmės. Lietaus vanduo surenkamas į kanalizaciją. Įvažiavimo į kiemą vartai mediniai(F3). Pravažiavimo danga – betonas ir asfaltas, perdanga – cilindrinis skliautas(F4). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame aukšte yra atviras medinis balkonas. Fasade langai nekeisti. Gatvės korpuso stoge į gatvę ir į kiemo pusę įrengti plokštuminiai stoglangiai(F3, F6, F7).*
Kieme esančiame vakariniame vieno aukšto fligelyje langai pakeisti, su apsauginėmis žaliuzėmis išorėje. Ant stogo įrengtas sudvejintas tūrinis stoglangis(F5, F7). Už šio fligelio, prie gretimos posesijos ugniasienės stovi mediniai garažai(F10). Kiemo gale yra medinė laiptinė(F9).
Kiemo rytinio dviejų aukštų korpuse langai pakeisti(F9). Kieme lietaus vanduo nuvestas į kiemą.
Kiemo danga – asfaltas(F8, F9). Pastato stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai sutvarkyti, tinkuoti, galvutės apskardintos.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 m. 10 nuotraukų
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2010-04*
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. — *Kęstutis Masaitis*
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F10

F9