

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namų kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27454 (27455 pietų namas, 27456 vakarų namas, 27457 rytų namas)
3. Adresas Bernardinų g. 6
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Saugotina pastato tūrinė-erdvinė kompozicija, aukštingumas, medžiagiškumas, stogų forma, gatvės fasadas, kapitalinių sienų planinė struktūra, krosnis su reljefiniu augalinių motyvų dekoru, rūšiai.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Pietų namas stovi prie Bernardinų g. ir Šiltadaržio g. kampo(F1, F2, F3). Dvieju aukštų g. fasadai tinkuoti. Bernardinų g. fasado Ia. aukšte yra trys langai(nekeisti). Kairėje fasado pusėje yra puošnus arkinių vartų portalas su lipdybiniu dekoru(F2, F4). Antro a. 7 langai yra nekeisti, su apvadais ir sandrikais. Po langais – horizontalios traukos. Virš vartų portalo esantis IIa. langas dekoruotas apvadu su voliutomis. Fasado kampai akcentuoti rustais. Fasade Ia. lygyje atidengti buvusių arku fragmentai(F5). Šiltadaržio g. fasade Ia. langų nėra, tik viena buv. lango niša. IIa. yra du langai kaip ir Bernardinų g. fasade(F6). Gatvės korpuso kiemo fasade(F7) langai nekeisti, be apvadu. Pietų namo kiemo fligeliuose(F8, F10) Ia. langai nekeisti. IIa. langai nekeisti, su apvadais kaip gatvės fasade, Fligelių kampai rustuoti. Pietų namo stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Pravažiavimo perdanga dalinai cilindrinis skliautas, dalinai plokščia(F23, F24). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F25).

Vakarų namas stovi yra vieno aukšto. Fasadas tinkuotas. Pietinėje namo dalyje langai nekeisti(F11). Šiaurinė namo dalis(F11, F12) suremontuota, langai pakeisti, sutvarkytas cokolis. Šioje dalyje pakeista keraminių čerpių danga, ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F11, F13), kaminas apskardintas, pietinėje dalyje – netinkuotas.

Rytų namas(F14, F15) yra vieno aukšto, stovi palei Šiltadaržio g. Kiemo fasade langai nekeisti, bet sutvarkyti. Šiltadaržio g. fasade yra trys langai, dalis langų pakeisti – plastikiniai, 2 su apsauginėmis žaliuzėmis, langų dalinimas skirtingas(F16, F18). Fasado tinkas aptrupėjęs(F17, F19). Stogo danga – keraminės čerpės, dalis stogo dangos pakeista(F14). Kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo nuvedamas į kiemą. Gatvės fasade lietvamzdžių nėra.

Kiemo danga – betoninės plytelės ir ištrupėjęs asfaltas(F26, F27, F28). Kiemo viduryje, žalioje salelėje, auga trys medžiai(F27), šiaurės rytinėje dalyje, prie tvoros(F28) – vienas medis.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 28 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28