

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-06 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas Bernardinų g. 7
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Dvieju a. pastato pagrindinis (š.r.) Bernardinų g. fasadas tinkuotas. I a. rustuotas. Gatvės fasade visi langai pakeisti, mediniai(F1, F2). Gatvės korpuso kiemo 3 aukštu fasade trečiame aukšte vienas langas pakeistas, kitas ne(F3), antrame aukšte nekeisti. Kiemo fasaduose dažai nutrinti ir išblukę. Kiemo fligelyje visų trijų aukštų langai pakeisti(F3-F8). Gatvės korpuse yra pravažiavimas į kiemą su mediniais vartais(F10). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F9), danga – betoninės plytelės(F9). Visų korpusų stogo danga – keraminės čerpės, kaminais tinkuoti, jų galvutės apskardintos. Gatvės fasade lietaus vanduo nuvestas į kanalizaciją, kieme lietaus vanduo nubėga į kiemą. Kiemo danga – betoninės plytelės(F11). Kieme yra požeminis statinys nedaug iškeltas virš žemės paviršiaus(F12, F13). Kieme auga beržas(F4).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 13 nuotraukų
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13