Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

*Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra*
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

# KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

*2010-06* Nr. _
(data)

*Vilnius*
(užpildymo vieta)

## I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____
3. Adresas *Bernardinų g. 9*
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

## II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** *Dviejų a. pastato pagrindinis (š.r.) Bernardinų g. fasadas tinkuotas. I a. rustuotas. Cokolis nedaug pažeistas drėgmės. Gatvės fasade visi langai pakeisti, mediniai(F1). Gatvės korpuso kiemo fasade langai pakeisti(F5). Kiemo fasade dažai nutrinti ir išblukę. Kiemo pusėje ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai – vienas sudvejintas, kitas sutrejintas(F5) ir vienas plokštumini9s stoglangis. Gatvės korpuse yra pravažiavimo į kiemą anga, kurioje nėra varčių(F2). Pravažiavime yra du langai ir dvejos durys. Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F3), danga – betoninės plytelės(F4). Kiemo (p.r.) korpuso fasadas išblukęs, dažų beveik nėra, cokolis pažeistas drėgmės. Fasade daugelis langų nekeisti, mediniai(F5, F6,), pakeisti tik penki vieno buto langai 3 pirmame ir trys langai 4 langai antrame aukštuose(F7). Ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F6). Galinio (p.v.) kiemo korpuso fasadas nudažytas, langai pakeisti, mediniai(F8). Virš įėjimo į butą pirmame aukšte įrengtas plokščias, keraminėmis čerpėmis dengtas stogelis. Šiaurės vakarinėje kiemo dalyje yra mūrinė tvora (buv. statinio liekanos)(F9), kuri skiria kiemą nuo gretimo (Bernardinų 7) kiemo. Visų korpusų stogo danga – keraminės čerpės, tik gatvės korpuso kiemo pusėje stogo danga – dažyta skarda (čerpių imitacija). Kaminai tinkuoti, jų galvutės apskardintos. Gatvės fasade lietaus vanduo nuvestas į kanalizaciją, kieme lietaus vanduo nubėga į kiemą. Kiemo danga – betoninės plytelės.*

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 m. 10 nuotraukų
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2010-05*
(metai, mėnuo, diena)

*Vyr. inž.* _____ *Kęstutis Masaitis*
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10