

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)  
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-07 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas                                 namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas           26995
3. Adresas                                 Bokšto g. 14
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu           valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas  
Pastato tūris, stogo forma, fasadų kompozicija ir dekoras, autentiškos apdailos medžiagos, autentiškos angos, kapitalinių sienų tinklas, rūsių skliautiniai perdenginiai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su įrenginėjama mansarda. Pastatas buvo pradėtas kapitališkai remontuoti, tačiau šiuo metu statybiniai darbai nevyksta. Pakeista stogo danga, įrengti stoglangiai(F01-05).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija           2012 m. 5 nuotraukos
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                 2012-07                                  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Kestutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5