

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-07 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas* _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ *26996* _____
3. Adresas _____ *Bokšto g. 16* _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ *valstybės saugomas* _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, sudarytas iš 2 a. Š, R korpusų su pastoge ir rūsiu (XX a. pab. pastogės rekonstruotos, įrengtos gyvenamosios patalpos: Š korpuse suformuoti tūriniai stoglangiai, R korpuse - mezoninai); stogo forma – Š korpuso, balkono – galerijos – vienšlaitė, R korpuso – dvišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto, netinkuoto plytų mūro dūmtraukių su profiliuotais karnizais tipas Š korpuse (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – fasadų durų ir langų angos su pleištinėmis, pusapskritėmis sąramomis (R korpuso V fasado I a. P dalyje langų ir durų angos rekonstruotos; būklė gera); rūsio angos, nišos su pusapskritėmis, segmentinėmis sąramomis (būklė gera); vėdinimo angos rūsio patalpose Nr. 3, 5 (būklė gera); eksponuojamas nišos fragmentas su pusapskrite sąrama R korpuso Š dalyje (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės - tinkuoto plytų mūro atviri prieangiai su balkonais, paremtais kolonomis R korpuso R fasade (būklė gera); plytų mūro balkonas - galerija Š korpuso P fasade (būklė patenkinama); trikampis frontonas su profiliuotu tinko karnizu R korpuso P fasade (būklė gera); dviejų maršų g/b laiptai su profiliuotomis pakopomis Š korpuso P fasade (būklė gera); rūsio plytų mūro laiptų tipas R korpuso V, R fasaduose; vieno maršo betoninių laiptų tipas R korpuso R fasade (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė gera); tinkuoto plytų mūro profiliuota tarpaukštinė trauka R korpuse (būklė gera); R korpuso P frontono langų viršutinės dalies apvadai (būklė gera); R korpuso P frontono lipdybinis dekoras – rozetė, trikampis profiliuotas tinko apvadas su data „1901“ (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su rūsio sienomis (būklė gera); tinkuoto plytų mūro sienos su plytų mūro ugniasiene Š korpuso Š fasade (būklė gera); perdanga (R korpuse g/b, Š korpuse - netyrinėta); cilindriniai plytų mūro skliautai rūsių patalpose Nr. 1-6 (būklė gera); skliauteliai ant metalinių sijų Š korpuso P balkono – galerijos, R laiptinės patalpoje, I a. patalpoje Nr. 5 (būklė gera); Š korpuso stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - Š korpuso rūsio plytų mūro vieno maršo vidaus laiptai su atramine sienele (būklė patenkinama); g/b laiptai su profiliuotomis pilko mozaikinio betono pakopomis R korpuso laiptinės patalpoje (būklė gera); inžinerinė įranga - glazūruotų kokių krosnis su karūna R korpuso I a. Š dalyje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (dauguma medinių gaminių pakeista naujais, Š korpuse pakitęs skaidymas, medžiagiškumas; būklė gera); medinių dvivėrių langinių tipas I a. (būklė gera); medinių vienvėrių, dvivėrių išprūdinių durų su įstiklinta dalimi ir viršulangių tipas R korpuso R fasade, Š korpuso P fasade (R korpuso PR dalyje atkurtos; būklė gera); medinių vienvėrių, dvivėrių išprūdinių durų tipas R korpuse

(atkurtos, išskyrus laiptinėje; būklė gera); metalo turėklai su mediniais tekintais porankiais R korpuso laiptinės patalpoje (būklė gera) R korpuso R balkonų metalinės ažūrinės tvorelės, jų tipas (PR dalyje atkurtos; būklė gera);

vidaus dekoras – R korpuso Š dalies sienų ir lubų lipdybinis dekoras (Š korpuse netyrinėta, R korpuso R dalyje sukurtas naujas lipdybinis dekoras, artimas autentiškam; būklė gera); sienų tinkas su polichrominiu dekoru II a. R laiptinės patalpoje (netirta; būklė patenkinama); grindų danga – ornamentuotų spalvotų keraminių plytelių grindys I a., laiptų aikštelėse R korpuso laiptinės patalpoje (būklė gera);

įvairios išraiškos formos – tinkuoto plytų mūro tvora su stačiakampėmis nišomis ir segmentinės saramos įvažiavimo anga teritorijos V dalyje (įvažiavimo anga atkurta; būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas su šlaitu R teritorijos dalyje; lauko akmenu grindinys kiemo Š dalyje; kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504); Miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos (39, G235K);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – XVII a. valda priklausė augustijonams. Vėliau ją įsigijo siuvėjų cecho meistras F. Karvelis. Apie 1819–1820 m. posesija su pastatais atiteko Vilniaus universiteto vokiečių kalbos ir literatūros profesoriui Benjaminui Fridrichui Haušteiniui (1778 – 1836). Uždarius universitetą, 1834 m. jis savo valdoje įkūrė privatų merginų pensioną. 1878 – 1881m. name gyveno berniukų gimnazijos mokinys, būsimasis Lenkijos valstybės vadovas Juzefas Pilsudskis (1867–1935).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda, visi fasadai tinkuoti. Šiaurinės pastato dalies vakarinis pastato fasadas orientuotas į Bokšto gatvę(F01). Pietinis fasadas orientuotas į kiemą(F02-03). Fasade visi langai pakeisti, likusios tik vienos senos durys pirmame aukšte. Antrame aukšte yra galerija. Galerijos konstrukcija skliautu mūrytos geltonos plytos ant metalinių sijų(F06), dalis galerijos dangos yra apirusi(F07). Ant stogo įrengti tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai(F08-09). Kaminai sutvarkyti(F09). Vakarinis pastato korpusas remontuojamas. Vakariame fasade visi butų langai pakeisti, nekeistas tik laiptinės langas(F10). Virš įėjimų į namą yra skirtingi stogeliai(F13-14). Pietiniame fasade visi langai pakeisti(F11). Rytiniame fasade daugelis langų pakeisti, tik dalyje pirmo aukšto išlikę seni langai su langinėmis(F17). Rytiniame fasade yra dvi terasos su balkonai virš jų(F16-17). Stogo danga keraminės čerpės. Lietaus vanduo nuo pastato nuvedamas ant kiemo dangos(F18-19). Kiemą nuo Bokšto gatvės skiria tinkuota mūrinė tvora su nišomis(F24). Kiemo danga lauko rieduliai(F20). Kieme auga seni medžiai(F02, 21). Pietinėje ir rytinėje kiemo dalyje ir prie pastato vyksta remonto darbai(F22-24).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 24 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2012-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24