Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas *Bokšto g. 1*
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas yra trijų aukštų. Gatvės fasadas tinkuotas, pirmas aukštas rustuotas(F1-4). Pirmame aukšte įrengta kavinė. Kavinės langai ir durys pakeisti mediniai(F3). Langai antrame ir trečiame aukštuose pakeisti, mediniai. Antro aukšto langaisu apvadais, virš langų – karnizai. Trečio aukšto langai su apvadais. Kairėje fasado pusėje yra pravažiavimas į kiemą(F4). Pravažiavimas uždaromas naujomis medinėmis varčiomis(F5, F6). Pravažiavimo danga – betoninės plytelės, perdanga – plokščia, betoninė(F7). Pastato dalis kiemo pusėje, antras ir trečias aukštai, stovi ant kolonų(F10, F11). Pirmame aukšte kieme po pastatu palikta atvira erdvė, dabar naudojama kavinės reikmėms(F8, F9). Kiemo fasadas lygus, tinkuotas. Dešinėje pusėje yra atviri lauko laiptai į antrą aukštą(F11). Fasade langai nauji, mediniai. Stogo danga – skarda. Ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F12). Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos. Vienas kaminas apskardintas. Vakarinis pastato fasadas atsuktas į cerkvę, dalinai sutapdintas su mūrine tvora(F15. F16). Fasade yra dekoratyvinis frontonas. Fasadas į Bokšto g. 1 kiemą dalinai tinkuotas, naujai išmūrytas traečias aukštas iš silikatinių plytų. Visi keturi langai fasade pakeisti(F17).*
Kiemo danga – betoninės plytelės(F7). Gatvės fasade lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F14), kieme lietaus vanduo nuvedamas į kiemą(F13).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 - 2011 m. 17 nuotraukų
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2011-03*
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) *Kęstutis Masaitis* (vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17