

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-05 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas* _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ *1054* _____
3. Adresas _____ *Didžioji g. 15* _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas prie Didžiosios gatvės yra trijų aukštų su mansarda(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F02-03). Fasade visi langai pakeisti, ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai. Pravažiavimas į kiemą yra su medinėmis varčiomis(F04). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F05-06), perdanga cilindrinis skliautas(F07-08). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame ir trečiame aukštuose yra balkonai su mediniais turėklais(F09), langai fasade pakeisti. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F10). Kiemo šiaurinis korpusas yra trijų aukštų, fasadai tinkuoti, kai kurie langai pakeisti(F11-14). Pirmame aukšte prie fasado pristatytas nedidelis priestatas su plastikiniais langais ir durimis(F15). Cokolis kai kur pažeistas drėgmės(F24). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F16, F23). Vakariniame kiemo korpuse antrame ir trečiame aukštuose yra balkonai su mediniais turėklais, pirmame aukšte didelis langas(F17). Pietinis kiemo korpusas yra dviejų aukštų, tinkuotas(F18-19). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai su balkonėliais(F20-22). Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga betoninės trinkelės(F27). Kieme prie pastatų yra išlikę apsauginiai akmenys(25-26). Lietaus vanduo nuo stogų nuvedamas ant kiemo dangos(F28-29).*

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija _____ 2012 m. 29 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2012-05 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1




F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23




F24




F25



F26



F27



F28



F29