

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas* _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ *1056* _____
3. Adresas _____ *Didžioji g. 17* _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ *valstybės saugomas* _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
tūrinė erdvinė kompozicija – sudėtinio tūrio, netaisyklingo stačiakampio formos plano, kurį sudaro 2 ir 3 a. vidaus kiemą formuojantys ŠR, PR, PV ir ŠV korpusai su mansardomis ir rūšiais (pastatas 1995 m. restauruotas); stogo forma – PR, PV korpusų dvišlaitė, ŠR, ŠV korpusų – vienišlaitė (netyrinėta); stogo dangos medžiaga - molinių čerpių tipas;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – visų korpusų fasadų langų, durų bei vidaus durų stačiakampės angos; PV korpuso PV fasado II a. langų ir ŠV korpuso kiemo fasado I a. durų arkinės angos; PV korpuso ŠR ir PV fasadų I a. ir rūšio langų bei PR korpuso įvažiavimo į vidaus kiemą angos su segmentinėmis saramomis (nustatant angų autentiškumą remtasi 1985 m. restauracijos brėžiniais; būklė gera); PR korpuso I-II a. vidaus durų, pereinamų patalpų bei rūšio patalpų angos stačiakampės ir su segmentinėmis saramomis (nustatant angų autentiškumą remtasi 1985 m. restauracijos brėžiniais; būklė gera); sienų nišos - PV korpuso PV fasado I a. stačiakampė niša; ŠR korpuso kiemo fasado II a. niša su segmentine sarama; įvažiavimo angoje esanti arkinė niša (nustatant angų autentiškumą remtasi 1985 m. restauracijos brėžiniais; būklė gera); ŠV korpuso I a. arkinė niša; ŠR, PR korpusų I-II a. patalpų nišos su segmentinėmis saramomis ir stačiakampės (nustatant angų autentiškumą remtasi 1985 m. restauracijos brėžiniais; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PR korpuso PR fasado I a. lango ir durų angas, laiptelius, kiemo fasadų bei PV korpuso PV fasado stoglangius); fasadų architektūros tūrinės detalės - PR ir PV korpusų kiemo fasadų galerijų vieta (galerijos įrengtos 1995 m. restauracijos metu; būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su plytų cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); tinkuoto plytų mūro sienos (PV fasado sienos dalis netinkuota; vidaus kieme, PR, PV korpusuose išlikę cerkvės plytų mūro stulpai; būklė gera); medinės sijinės tarpaukštinės perdangos (būklė gera); rūšio plytų mūro skliautas ir I a. tinkuoto plytų mūro skliautas (būklė gera); įvažiavimo į vidaus kiemą angos cilindrinis tinkuoto plytų mūro skliautas (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - PR korpuso I-III a. laiptų vieta (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai;

PR korpuso įvažiavimo į vidaus kiemą mediniai, dvivėriai, įsprūdiniai vartai (būklė gera); visų kiemo fasadų I-III a. medinės, dvivėrės ir vienvėrės, įsprūdinės su viršulangių durys (būklė gera);

lubų, sienų apdaila – PR korpuso II a. patalpų polichrominė tapyba (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, stovi Didžiosios ir Stiklių gatvių kampe. Didžiosios gatvės fasadas tinkuotas(F01). Pirmo aukšto langai ir durys pakeisti restauracijos metu(F02-04). Pravažiavimas į kiemą yra su medinėmis varčiomis(F05). Pravažiavimo perdanga cilindrinis skliautas(F06), danga betoninės trinkelės(F07). Antro ir trečio aukštų langai nekeisti(F08). Stiklių gatvės fasade atidengtas senas restauruotas plytų mūras(F10-12), tik viršutinis aukštas tinkuotas. Stogo danga keraminės čerpės, kaminai tinkuoti, sutvarkyti. Lietaus vanduo Didžiojoje gatvėje nuvestas į lietaus kanalizaciją(F13), o Stiklių gatvėje nuvestas ant šaligatvių dangos(F14-15).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 15 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15