

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-03 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatų komplekso pietryčių pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26990
3. Adresas Didžioji g. 19/Stiklių g. 2
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio formos plano, 2 aukštų, su rūsiu ir pastoge; pastatas ŠR siena jungiasi su Šiaurės rytų pastatu; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukis (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos – R fasado I-II a. langų stačiakampės angos; įvažiavimo į P vidaus kiemą ir V fasado galerijos II a. angos su segmentinėmis saramomis (išskyrus R ir V fasadų durų angas, būklė gera); I a. vidaus patalpų praėjimu ir durų angos (būklė gera); sienų nišos - rūsių nišos su segmentinėmis ir pusapskritėmis saramomis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus R ir V fasadų I a. durų angas, II a. galerijos langus, stoglangius); fasadų architektūros tūrinės detalės - V fasado I-II a. įgilinta galerija (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu akmenų ir plytų mūro cokoliu (cokolio būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); rūsių tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); I a. patalpų tinkuoti plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); įvažiavimo į P vidaus kiemą tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos; stogo konstrukcija; stalių ir kiti gaminiai - R fasado langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnius (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, tinkuotas, pagrindiniu, Rytiniu, fasadu orientuotas į Didžiąją gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, jų langai ir durys pakeistos, medinės. Antro aukšto langai nekeisti. Pravažiavimo į kiemą danga yra betoninės plytelės su natūralių akmenų intarpais(F02-03), perdanga cilindrinis skliautas(F04-05, F18). Pravažiavimo angoje neliko medinių varčių(F19-20). Cokolis paveiktas drėgmės, aprūpėjęs(F10-11). Kiemo fasade antrame aukšte įstiklintos buvusios įtrauktos galerijos(F06-07). Fasadas daugelyje vietų aprūpėjęs, vietomis užlopytas(F08-09). Stogo danga keraminės čerpės. Gatvės pusėje čerpės sutrupėjęs(F12). Kiemo pusėje stoge įrengti įtraukti stoglangiai(F06, F13). Kaminas tinkuotas. Kieme prie fasado pritvirtintas ventiliacijos vamzdis(F07). Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F15). Kiemo danga betoninės plytelės(F17).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 19 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F17



F19



F20



F18